

# 全国普及收获机械玉米脱粒机，拖拉机配套使用玉米剥皮脱粒机

产品名称	全国普及收获机械玉米脱粒机，拖拉机配套使用玉米剥皮脱粒机
公司名称	曲阜市田园农机销售有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 适用对象:玉米
公司地址	曲阜市鲁城街道坊上村（三孔）
联系电话	13665472377

## 产品详情

供应玉米脱粒机，全自动玉米脱粒机，自走式玉米脱粒机。

参数：配套动力：20马力以上    22马力以上    30-35马力以上

产量：8-10吨    10-15吨    15-20吨

外形尺寸：5200\*1600\*2500    4700\*1600\*2300    5300\*1950\*2400

总量：590公斤    710公斤    1950公斤

输送方式：皮带输送式    绞龙链条式

全自动玉米脱粒机自动上料玉米脱粒机-结构新颖、紧凑、坚固耐用，使用调整方便，占用场地小产量高，省工省时，可一次完成脱粒、风选、筛选等复试作业。该机破碎率低、洁净率高、效益高深受用户好评,现有单滚筒和双滚筒两种

常见故障及排除方法

1上料装置返回玉米穗，原因是瞬间喂入量过大。

排除方法：适量均匀连续喂入。

2滚筒堵塞，原因是滚筒末端排出口调节板小。

排除方法：滚筒调节板调大些；或同时把分离出口调大些。

### 3脱净率达不到指标：

原因是籽粒含水量过大，滚筒调节板过大，滚筒转速低，钉齿磨损严重，喂入量不均匀，玉米芯过软。排除方法：晾晒后在脱，调节滚筒调节板（减小些），提高滚筒转速，更换钉齿，均匀连续喂入。

### 4夹带多，原因是滚筒出口大，滚筒转速高，滚筒上调节板过深（三道·调节板）

排除方法：调整滚筒末端调节板和分离调节板，使它们的出口变小些，再式降低转速。

### 5清洗不干净

原因是筛面与吸风口调节板距离过大，风机转速低。

排除方法：调整吸风口调节板，使其与筛面距离变小些再是提高风机转速。

### 6风选损失大

原因是吸风口调节板与筛面距离过小，风量大。

排除方法：适当开启吸风道上盖板，调大吸风口调节板与筛面距离，降低风机转速。

### 7出粒器停转

原因：三角带过松，大小伞齿轮分离，叶片和轴分离

排除方法：调紧更换三角带清理堵塞。调节大小伞齿轮齿距，叶片和轴从新焊接

### 本机主要注意事宜

脱粒机使用时，脱粒机底机架平面两端必须平行，以免影响清洗质量。

主机落地时，装袋机座必须放平，以防摇摆。

动力驱动轮必须达到直径为150-160厘米方可使用，能达到最佳脱粒结果。

输送机运输过程中必须锁紧以防脱落。

工作过程中严禁人员站在各主机风口处，以免意外事故发生。

安装各部三角带必须停车，以防碰手。

装袋机出口处不得堵死，袋子灌满及时更换，以免倒灌堵坏螺旋叶片。

机械各部位正在旋转时，螺旋叶片处不要伸手。

注意：行走式自动玉米脱粒机只能在场地工作，场地工作时有专业人员使用。

山东曲阜市田园农机，我们的承诺是：以最好的品质、最好的售受服务、最低的价格，来满足你的需要

## 联系方式

电话：0537-3994646

手机：15063704012杨经理

在线qq:149060089

地址：山东省曲阜市鲁城街道坊上村

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是玉米，适用领域是农业，品牌是田园，外型尺寸是4700\*1600\*2300（mm），重量是710公斤（kg），额定功率是22马力以上（Kw），产量是10-15吨（kg/小时），类型是脱粒机，型号是ty，售后服务是一年