

## 专业制造辰欣电力钢帽 型号齐全

产品名称	专业制造辰欣电力钢帽 型号齐全
公司名称	新泰市辰欣工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:辰欣 型号:面谈 规格:面谈
公司地址	新泰市泉沟镇邓家庄村西（新泰市光正工贸有限公司院内）
联系电话	86 0538 7541999/13581133617 13581144789

## 产品详情

品牌	辰欣	型号	面谈
规格	面谈	材质	黄铜
工艺	机加工	适用范围	汽车

新泰市辰新工贸有限公司是一家机械及行业设备的企业，是经国家相关部门批准注册的企业。主营矿山设备，公司位于中国山东新泰市新泰市泉沟镇邓家庄村西。新泰市辰新工贸有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

电力金具、钢帽是用于电力输送线路安装上的标准件。而确保电力输送的正常无误，是关系千家万户，乃至社会安宁的一件大事；相应地，对产品的质量要求很高。鉴于此，用户均很审慎，较挑剔。一般，样品除经过理化性能、几何尺寸检验后，尚需经过数月时间的疲劳试验，方可得到认可。然后，小批量订货；货到后检验合格，使用良好，方可逐步扩大订货，稳定供应。产品进入市场的周期大约2-3年时间。真是好事多磨，欲速则不达！

锲而不舍，我司自87年与美商paragon公司建立业务关系以来，经过江都电力器材总厂、张家港大新五金厂和睢宁工程机械厂等的密切配合，不厌其烦地多次频繁寄样，终于将产品打入美国市场，被美国porcelain, victor, a.b.chance,lapp和locke五家电瓷公司，以及continental和dixie二家电力金具公司认可是国内最好的供应商。当然，产品质量上还有许多有待改进的地方，诸如，槽型钢帽的抗拉强度测试，普遍反映分散性较大，表现了质量的稳定性不够理想；球窝型钢帽的插槽内壁不平整，影响到插入吊销，装配上电瓷件的钢帽的重力悬挂垂直度，使整体拉力偏低，分散性大；球铁十字架型金具（iacb-185）存在扭曲现象，等等。同时，更应当使我们引以为戒的是：产品虽已进入美国市场，但覆盖面仍很窄，市场占有率很低，聊胜无而已，影响力不大。这意味着产品的生命力尚不强，很脆弱，随时都会受到来自巴西、阿根廷等南美国家产品竞争的压力，略有不慎，有被挤出市场的危险！因此，在稳定产品质量的前提下，应努力扩大产品出口的规模，即不仅要增加每种产品的出口数量，更重要的是使产品系列化，不断发展新的出口品种，真正做到使中国生产的各类不同的美式电瓷钢帽和电力金具，在美国电力输送线路上

都能占有相当的比例，不可或缺！产品进入美国市场只是一个良好的开端，“万里长征”还刚迈出第一步。未雨绸缪，策划帷幄，妥善地考虑今后的总体促销策略和方针，应是提到议事日程上来的、迫在眉睫的当务之急！