

## 进口万能细幼喷砂机-万能笔式喷砂机 干喷砂机喷笔 饰品磨砂处理

产品名称	进口万能细幼喷砂机-万能笔式喷砂机 干喷砂机喷笔 饰品磨砂处理
公司名称	莆田市秀屿区东峤林金统鞋服商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:手动喷砂 品牌:进口万能细幼喷砂机
公司地址	中国
联系电话	暂无

### 产品详情

## 效果图

配有两支笔

### 喷砂机的用途:

#### 1. 工件表面的清理

热处理后的氧化皮、残盐、残油等；黑(有)色铸造件的氧化皮、型砂等；无余量加工精密铸件的氧化皮、型砂等；机械加工件的残留物、微毛刺等；焊接件的氧化皮、焊渣等；冷、热轧钢板(型钢)的氧化皮、锈蚀层等；各种模具型腔的脱模剂、沉积物等；陶瓷元件表面的烧结残留物；塑料成型件的飞边；物体表面的放射性元素；桥梁、水电站闸板、船舶、建筑物；机场跑道的橡胶附着层；火车车厢；各种管道和容器罐；旧机件的油污、附着物等；集装箱的残漆、锈蚀层和附着物等；瓷器上错误的烧结层；装饰表面的划伤.....

#### 2. 工件表面涂覆前的前处理

喷漆、烤漆前；喷塑前；金属喷涂前；镀锌、铬、镍前；氧化处理前；探伤前.....

3. 改变工件的物理机械性能提高或降低表面粗糙度；变表面拉应力为压应力；提高表面的润滑状态；降低偶件的运动噪音；提高表面的摩擦系数.....

#### 4. 工件表面的光饰加工

金属外装饰表面的抛光；获得亚光或漫反射表面；木器制品表面的抛光.....

#### 5. 羊皮纸和其他艺术品的清理和保存

6. 清洁电刷、接触器和接线术等的表面，改善导电性能

喷砂机的优点：

- 1.喷砂机金属零件的基本不受损坏，尺寸精度不会改变；
- 2.零件表面不受污染，磨料不会与零件的材为发生化学反应；
- 3.喷砂机可以很容易的处理凹槽，凹等难以接触的部位，多种粒度的磨料可以选择使用；
- 4.处理成本大幅度降低，主要体现在喷砂机工作效率的提高，能满足各种各样的表面光整要求；
- 5.能耗低，费用省；
- 6.喷砂机不污染环境，省去了环境治理费用；

如何筛选喷砂机？

- 1.要看工件的大小，选择箱式喷砂机、移动喷砂机，以及自动喷砂机；
- 2.要看产品的形状，选择喷砂机的规格，一般一米以下的都有固定的规格，特别大的要订做或选择开放式的。
- 3.对产品表面要求程度，这个具体要看是用干喷或湿喷，如果是干喷的话，磨料的选择就很多，湿喷一般是玻璃砂等。
- 4.喷砂机的一些配件要熟悉，喷砂枪和喷砂手套是经常要换的东西，因为喷砂其实磨损很厉害。

喷砂机故障分析

喷砂机是一种常见的铸造机械设备，随着喷砂机的广泛应用，一些喷砂机故障困扰的操作人员，如果不及时排除故障，会导致喷砂机无法继续使用。下面我们就来了解一下常见的喷砂机故障。

(1)喷砂机故障现象：没有压缩空气，没有磨料

可能原因：1.压缩空气没有打开

## 2.调压阀调定压力太低

### 3.脚踏开关没有调整好或损坏

4.喷砂或磨料阀堵塞

5.安全气路被切断

6.喷砂机主调压阀坏了

7.控制用调压力阀坏了

排除方法：1.打开气源

2.把压力调到0.5mpa以上

3.调整或更换脚踏开关

4.清理喷嘴或磨料阀或重装

5.检查安全气路上的阀

6.检查喷砂机主调压阀

7.检查喷砂机控制阀

### (2)喷砂机故障现象：好的砂料进入吸尘袋

可能原因：1.新吸尘袋缝隙较大

2.砂料太细

排除方法：1.一般使用8小时后可清除

2.采用较粗砂料

### (3)喷砂机故障现象：砂料漏失

可能原因：吸尘袋有孔洞或未夹紧

排除方法：更换吸尘袋，重新夹紧吸尘袋

### (4)喷砂机故障现象：喷砂时视线不清

可能原因：1.吸尘袋堵塞

2.吸尘袋老化堵死

3.砂料中含粉尘太多

4.压缩空气压力太高

排除方法：1.振打喷砂机吸尘袋

2.更换喷砂机吸尘袋

3.更换砂料

4.按喷砂机推荐压力调低

本店诚信经营各种：镀金机，磁力抛光机，吊磨机，振桶抛光机，振动抛光机，吸尘打磨机，真空注蜡机，单  
，压线机，喷砂机，水焊机，锅炉！高精密度电子天平，掌上电子天平，打磨毛扫，打磨毛刷等。及各种机械  
年保修！有意者可来电咨询:电话：15892099272或加qq:916307324

本店所有产品均由买家自付运费！请买家购买时先与店主联系调好运费！谢谢！

没有支付宝的朋友可直接打款：打款前请先与店主联系！谢谢！

量大从优！批发价另议

在线咨询

旺旺：确保双赢

qq：916307324手机：18760508722或者：1589209  
9272

本产品的加工定制是是，种类是手动喷砂，品牌是进口万能细幼喷砂机，干湿类型是干式喷砂机