

S77 79机床减震垫铁调整高度8-130mm承载量大价格包邮

产品名称	S77 79机床减震垫铁调整高度8-130mm承载量大价格包邮
公司名称	庆云县旭涛机床附件厂
价格	面议
规格参数	螺栓:20 (mm) 尺寸:240*120*70 (cm) 可调高度:120 (mm)
公司地址	山东省德州市庆云县机车市场133号
联系电话	05343768686 13354432686

产品详情

欢迎光临山东庆云旭涛机床附件厂

24小时竭诚为您服务133-5443-2686

电话：0534-3768686

传真：0534-3768699

qq:2405172118

机床垫铁用于机床设备的支承安装、调整水平，产品有固定式和移动式。常见产品有有机床减震垫铁、调整垫铁等。 机床垫铁作用方法： 安装机床的地平面要求平整结实。安装时，旋出调节螺杆，将机床置于垫铁的负荷盘上，然后从上面旋入螺杆。调整机床导轨水平，顺时针旋动时机床上升，反时针时机床下降，调好后压紧螺母。如果地基平面的高度差超过调节范围时，可以在机床与负荷盘间增加垫片。机床防震垫铁橡胶有蠕变现象，待经半月趋向稳定，所以机床使用14天后再调整一次水平。

机床垫铁具有以下特点：有效的衰减机器自身的振动，减少振动力外传，阻止振动力传入。垫铁调节机床水平高度范围大。采用丁腈合成橡胶，耐油脂和冷却剂制成。适应范围：没有机床地脚安装孔的设备。机床垫铁使安装机床不需设置地脚螺栓与地面固定，良好的减振和相当的垂直挠度，使机床稳定于地面，节省安装费用，缩短安装周期。可根据生产随时调换机床位置，消除二次安装费用，使机床楼上安装成为可能。数控机床垫铁的参数性能： 按jb/t8775-98标准制造，产品有二层和三层两种结构形式，用于机床设备的支撑安装和调整水平。

机床垫铁规格齐全，单件承载力8000-45000n 可根据客户不同需求加工定做。

本产品的螺栓是20（mm），尺寸是240*120*70（cm），可调高度是120（mm），单件最大静载是10000，用途是调整，适用机床是镗床，是否库存是是，是否批发是是