

新力BC-50电冰箱家用立式单门酒店小冰箱冷冻冷藏50升2级节能联保

产品名称	新力BC-50电冰箱家用立式单门酒店小冰箱冷冻冷藏50升2级节能联保
公司名称	深圳创永发商贸有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 900.00 品牌:新力 货号:BC-50冰箱家用立式单门酒店
公司地址	深圳市宝安区西乡街道河东新村21号402
联系电话	13903077456

产品详情

- | 玲珑外观，简约设计
- | 人性化设计，使用方便，灵巧不占空间
- | 可拆洗门封条，方便洁净
- | 采用内藏式冷凝器，散热效果好

温控调节器使用：

0档：强制性停机点。

0~5档：冷藏箱为0 ~7 。

3~5档：为通常使用运行点，可达到标准使用温度。

6~7档：为强冷连续运行点，不停机工作，不应长期使用。

除霜：当柜内结霜达3~4mm厚时，应及时除霜。首先将温度调节到5档，运行2小时后取出冷冻物品，用纸或棉品包好，放入其它冷柜内或保温器皿中，保持冷冻状态。然后关掉电源，打开门，快速用塑料铲进行除霜，不可用利器，以免损坏内箱。

家电一点通 电冰箱有积水怎么办？

- 1、接水盘内已装满了水，溢出流到地面上，使箱体周围的地面上有积水。
- 2、箱底部的蒸发器内积水过多，而流到地面上。
- 3、按水盘或蒸发器未放正位置，偏、斜或未放到位，而使水流出。
- 4、接水盘或蒸发器因质量不好，受低温（指接水盘）、高温（指蒸发器）老化开裂或者被打存破漏水。
- 5、排水管道被堵塞，不能将化霜后的水导入接水盘和蒸发器内，而流入内。
- 6、箱内存入含水量多的食物，如大块的肉，未沥净水的瓜果、蔬菜等。

电冰箱的防冻、除霜装置损坏，潮湿季节、热空气在箱门内四周的外表凝结成露珠而流入地下。针对以上情况，使用者应分析原因，设法排除，具体方法如下：

- 1、将积水盘的水及时倒掉。
- 2、将蒸发器内积水及时倒掉。
- 3、将接水盘和蒸发器放正位置，使箱内的水准确地流入接水盘和蒸发器内。
- 4、修补好破裂的接水盘和蒸发器，对无法修补的，应更换新的。
- 5、流通排水管道。用户不能自己处理时，可请专业人员解决。
- 6、将食物上的水沥干后，再存放箱内，或用袋装存入。

本产品的建议零售价是¥900.00，品牌是新力，货号是BC-50冰箱家用立式单门酒店，型号是BC-50冰箱家用立式单门酒店，冰箱种类是冷藏冰箱，面板类型是不锈钢，冰冻室容积是50，冰箱总容积是60升以下，制冷方式是混合制冷，制冷控制系统是机械温控，耗电量是0.4以下（Kw/天）