

飞利浦电话机CORD118W/93，新款来电显示免电池电话机

产品名称	飞利浦电话机CORD118W/93，新款来电显示免电池电话机
公司名称	广州三网商贸有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:飞利浦 型号:CORD118W/93 来电显示:有
公司地址	中国 广东 广州市荔湾区 广州市荔湾区芳村大道西277号桥东大厦
联系电话	86-2061103388 13434368833

产品详情

简介：	fsk/dtmf来电显示兼容，自动检测16位号码显示，显示相应“新来电、来电、去电”，待机时显示日期和时间来电无需电池即可正常使用，8首风格多样的铃声选择，内部全动态存储，可根据号码位数自动调整存储组数，8位时最大可存储63组最新来电号码信息，随意查询、删除、回拨，内部全动态存储，可根据号码位数自动调整存储组数，8位时最大可存储16组最新去电号码信息，随意查询、删除、回拨，可设置5位本地码来电自动过滤，1位出局自动拨外线，具免提拨号及通知功能，具重拨，回拨功能，预拨号及改错功能，通话音乐保留，转接键配合交换机实现转接或三方通话，led显示对比亮度5级可调，免提及铃声音量电子调节。
-----	---

常见故障及处理方法

故障一：杂音1、检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象。2、与电话外线接头是否接触不良。故障二：无响铃1、与电话外线接触不良或电话外线断。2、收线开关没有压下。3、机内响铃部分故障或喇叭坏。故障三：免提无法受话1、环境噪声太大(>90db(a))。2、机内免提部分故障：如稳压管击穿，喇叭短路或者开路。故障四：手柄无法受话1、收线开关没有弹起。2、手柄卷线断或接触不良。3、机内手柄通话部分故障：如稳压管击穿，受话器开路等。故障五：不能拨号1、收线开关没有弹起。2、按键盘进水，引起拨号盘短路(晾干，可自然恢复)。3、机内拨号部分故障。故障六：无声1、检查电话外引线是否在接头处脱落或折断。2、检查电话外线是否有接触不良。

温馨提示：

- 1.购物前自己先了解自己所需要的产品是否适合。
- 2.了解所选的产品市场的售价，避免无必要多出的开支。
- 3.如果向我司下单订购，先沟通好产品的价格，库存数量，颜色，是否含税等等问题。

售后服务

所有电子产品都有国家3c认证，厂家都会严格执行国家三包规定享有一年免费的保修服务。1．产品免费保修期为一年，自开具发票之日起计算。（如果出示不了发票，厂家的售后中心会按产品的生产日期或出厂日期计算）2．在保修期内因质量问题出现故障，用户凭三包凭证和购机发票到售机单位保修（或者公司指定的代理公司和授权维修点）。3．下列情况不实行三包，实施有偿维修：（1）不能出示三包凭证和有效发票；（2）由于人为损坏，操作不当或不可抗拒之自然灾害造成的故障；（3）自行对产品进行改造、分解、组装造成的故障；（4）超过三包有效期。

保持亲密联系始终简便可靠带来电显示的有绳电话享受每一通电话的音质•响亮透澈的音效•扬声器电话-免提通话家中通话音质清晰•停电时也能拨打和接听电话

本产品的品牌是飞利浦，型号是CORD118W/93，来电显示是有，可视功能是无，号码储存功能是有