

# 刮泥机电机故障分析和解决方案

产品名称	刮泥机电机故障分析和解决方案
公司名称	江苏天尼威环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天尼威 型号:齐全
公司地址	江苏省宜兴市高塍镇人民路161号
联系电话	0510-87838218 15261590666

## 产品详情

### 刮泥机电机故障分析和解决方案

刮泥机在运行的时候要借助电动机为其提供动力源，所以如果其电机出现故障，再好的刮泥设备也发挥不了作用。最好的改善方法就是要尽快解决，以此保证刮你作业的正常进行，今天小编为大家带来的内容就是刮泥机电机故障的原因分析，仅供参考。

- 1、电机起动不起来或起动之后又立即缓慢停下来。主要原因有：负荷太大;运行部件有严重卡阻;凸凹严重;供电电压太低;变压器容量不足，启动电压降太大;开关工作不正常;机头、机尾电动机间的延时太长，造成单机拖动;电动机本身的故障。
- 2、电机发热。原因大概是电机风扇吸入口和散热片不清洁，电机散热状况不好;超负荷运转时间太长;轴承缺油或损坏;电动机输出轴连接不同心，或地脚螺栓松动、振动大、机头不稳;启动过于频繁，启动电流大，熔丝、熔片选用过大，电动机长时间在启动电流下工作。
- 3、电机声音不正常。单相运转;接线头不良;负荷太重;轴承损坏;片帮、冒顶等将输送机压死。