

# 顶兴DX-30A激光点焊机手持式 脉冲点焊机碰焊机 焊接机带视频教程

产品名称	顶兴DX-30A激光点焊机手持式 脉冲点焊机碰焊机 焊接机带视频教程
公司名称	莆田市秀屿区东峤林金统鞋服商行
价格	面议
规格参数	品牌:顶兴 型号:DX-30A 频段:高频
公司地址	中国
联系电话	暂无

## 产品详情

## 激光点焊机操作视频教程

<http://www.tudou.com/programs/view/6hvf9nnzji/>

手特点焊更方便于使用，易于操作，没用过的也可以很快上手

### 产品简介:

点焊机可用于铂金.黄金.k金.银.钢的快速焊接,对圈口,瓜子扣.细的线材的精密焊接,直接焊接不用焊粉.焊点光滑.

采用等离子高频放电原理，在金属焊口瞬间形成熔池根据线材不同大小调节输出功率所焊接工件光洁、牢固，速度快、效率高

### 技术参数:

电源: 220v 50/60hz

功率:400w

最大电流可达：30a

外形尺寸:310\*165\*140mm

### 安装调试:

- 1.电极夹接输出负极,电极座接输出正极.
- 2.钨针可在砂轮机上磨尖,利用尖端放电原理工作.
- 3钨针直径1.5mm

### 操作步骤:

- 1.接通电源,打开电源开关.
- 2.调节功率旋钮,分为粗调和细调.按工作要求可任意调节刻度值
- 3.用镊子夹着工件.工件接口对准钨针(最佳距离为5mm)工件不能接触.
- 4.用脚踩一下脚踏开关.(把脚移开).点焊完成.

### 注意事项:

- 1.脚不能长时间踩着脚踏开关,踩一下马上移开,如

长时间踩着开关,机器处于短路状态,会烧坏内部电路

2.本机器为精密请爱惜使用.

3.闪光对眼睛有伤害,使用时请做好保护措施.

4.踩下脚踏开关时,手不要同时接触钨针和镊子的金属部分,否则会有针刺感.

5.非专业人士请不要拆修,内有高压.

本店是做批发业务，因为每天工作量和配货量比较大，没有更多的时间和精力用华丽的语言包装产品，产品都是掌柜自己实物拍摄，付出了很多辛勤的劳动，切莫用“和我想象的有差距”来评价我们的付出，实物拍摄，所见即所得。如果您对哪里不满意，请旺旺直接告诉我们，相信我们会很好的解决您的困惑或疑虑，其实很多细节问题不是多少钱就能解决的，大家更在乎的是我们对处理问题的态度，一声不吭的中差评顾客将永远失去下次购物的权利。

商品图片：所有东东都是用数码相机微距实物拍摄，图片要比实物大些，请亲们不要以为实物跟图片是一样大，工测量尺寸，会有小小误差，请看清图片当中东东的尺寸大小描述，以此为准，以免不必要的误会。由于，实物比图片更漂亮

在线咨询

旺旺：确保双赢

qq：916307324手机：18760508722或者：15892099272

本产品的品牌是顶兴，型号是DX-30A，频段是高频，焊接方式是拉弧式，作用对象是金属，规格是老款，手把式，二合一