

# 木工机械 气鼓杀观光机 双端砂光机 木工砂光机 气鼓机

产品名称	木工机械 气鼓杀观光机 双端砂光机 木工砂光机 气鼓机
公司名称	平阳县诚兴电机经营部
价格	面议
规格参数	品牌:广东 型号:778 砂带尺寸:4 ( mm )
公司地址	浙江平阳县平瑞路480-484号
联系电话	86 0577 63186575 13868584558

## 产品详情

产品不断改良，当外观与参数变更时，均以实样为准，恕不另行通知木工机械安全知识 木工机械设备属于危险性较大的机械设备，容易引起伤害事故。（一）.发生木工机械事故的原因主要有以下四方面：1.木工机械的工作刀轴转速很高，转动惯性大，难于制动。操作者为了使其在电机停止后尽快停转，往往习惯用手或木棒去制动，常因不慎使手与转动的刀具相接触而造成伤害。2.木工机械多采用手工送料，这是潜伏着伤手的原因。当手推压木料送进时，由于遇到节疤，弯曲或其它缺陷，不自觉地发生手与刃口接触而造成伤害。3.木工机械转速高，加上被加工的木质不均，切削过程中噪音大，振动大，工人劳动强度大，易疲劳。这些因素都是容易使操作者产生失误而造成伤害。4.操作者不熟悉木工机械性能和安全操作技术，或不按照安全操作规程作业，加之木工机械设备没有安装安全防护装置或安全防护装置失灵，都极易造成伤害事故。（二）.预防木工机械事故的措施主要有以下五方面：1.各种木工机械设备均应设置有效的制动装置，安全防护装置和吸尘排屑装置。2.木工机械设备在使用过程中，必须保证在任何切削速度下使用任何刀具时都不会产生有危害性的振动，以免操作时发生危险。3.凡是外露的皮带盘，转盘，转轴等，都应有防护罩壳。4.刀轴和电器应有连锁装置，以免装拆和更换刀具时，误触电源按钮而使刀具旋转，造成伤害。5.凡有条件的地方，对所有的木工机械均应安装自动给进装置。

本产品的品牌是广东，型号是778，砂带尺寸是4（mm），砂带速度是2880（米/分钟），额定输入功率是380（kw），额定电压是380V，最大加工宽度是150（mm），最小加工长度是100（mm），重量是40（kg），适用范围是木工家具工艺品，加工定制是是，规格是1-52-2