

上海ABB直流调速器维修

产品名称	上海ABB直流调速器维修
公司名称	上海四喜机电自动化科技有限公司
价格	888.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:DCS 502B0100-51
公司地址	嘉定区嘉新公路1065号1幢1209室
联系电话	021-34130358 13524435491

产品详情

维修品牌：abb

一、abb直流调速器应用行业：印刷机、拉丝机、压缩机、木工机械、金属制品机械、钢铁机械、水泥机械、制船机械、喷涂机械生产线食品生产线.....

abb直流调速器维修上海维修中心 dcs800 dcs500 dcs400

上海abb直流调速器维修

中心，（维修热线：13524435491黄工）dcs800系列直流调速器维修中心，dcs500系列直流高速器维修中心，dcs400系列直流调速器维修中心，上海abb维修中心，上海abb销售中心，江浙沪abb指定维修中心，abb全国维修中心，abb维修价格优惠，abb配件充足，abb维修周期短。一、abb直流调速器可修复故障现象：无显示、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏、报错等二、abb直流调速器介绍：每一台变流器都有铭牌以标明其型号及唯一的序列号进行标识。型号代码包括该模块的特性和配置信息。

序列号的前三位表示制造的年和周。

序列号的最后一位排除了两台相同型号变流器的序列号重复的可能性。112xx组提供了模块软件配置的信息。技术数据及规格在出版期内有效。abb

保留进一步修改的权利。 如果对于您的传动系统有什么问题,

请与本公司联系 , 021-34130358 三、 abb直流调速器维修故障分析 :

接地故障 : 接地故障 (i 不为零) 断开主回路, 确定电枢和励磁回路为零

对全部的装置进行绝缘测试。 检查电流和互感器, 如果必须, 换互感器和板子

sdcs-iob-3。 电机1过温 检查 : - 温度传感器和电缆. - 电机的冷却和规格. - 板子
sdcs-iob-3上的温度传感器输入. - 参数 mot1.temp_fault_l [p 1403] 设置是否正确?

电机1过载 : 检查: - 电机温度(让电机冷却并重新启动);

-电机额定值和热模型的参数;- 电机规格和负载周期。

电流上升故障 : 电流上升率被监测。 检查 : - 电流给定斜率 [p406] 和

current_rise_max [p418] ; 线电压和电机电压等级和设置 电流调节器的设置。

电枢过压 : 检查: - 参数[p511]设置与系统配置是否相符? -

励磁电流设置和励磁输入(fieldexciter) 实际值. - 电机是否由负载拖拽? -

速度换算. - 电枢电压反馈. - sdcs-con-x 和 sdcs-pin板之间的连接. - sdcs-pin-xx

板上电压换算编码。 主电源欠压 : 主电源输入的欠压(ac). 通过参数 [p 509]设置

检查: - 是否有输入电压? - 主接触器是否闭合? - 电压反馈编码(电压换算) 的

设置是否正确? - sdcs-con-x 和 sdcs-pin-xx 板的连接.- sdcs-pin-xx

板上的电压换算的编码。 四、 abb直流调速器维修 , dcs800系列型号 :

dc800-s01-0020-04 ,dc800-s01-0045-04 ,dc800-s01-0065-04 ,dc800-s01-0090-04,

dc800-s01-0125-04, dc800-s01-0180-04, dc800-s01-0230-04 ,dc800-s01-0315-04,

dc800-s01-0405-04 ,dc800-s01-0470-04 ,dc800-s01-0610-04 ,dc800-s01-0740-04,

dc800-s01-0900-04, dc800-s01-1200-04 ,dc800-s01-1500-04 ,dc800-s01-2000-04,

dc800-s02-0025-04 ,dc800-s02-0050-04, dc800-s02-0075-04 ,dc800-s02-0100-04,

dc800-s02-0140-04, dc800-s02-0200-04, dc800-s02-0260-04 ,dc800-s02-0350-04,

dc800-s02-0450-04, dc800-s02-0520-04 ,dc800-s02-0680-04 ,dc800-s02-0820-04,

dc800-s02-1000-04 ,dc800-s02-1200-04 ,dc800-s02-1500-04 ,dc800-s02-2000-04,

dc800-s01-0020-05, dc800-s01-0045-05 ,dc800-s01-0065-05 ,dc800-s01-0090-05,

dc800-s01-0125-05, dc800-s01-0180-05 ,dc800-s01-0230-05 ,dc800-s01-0315-05,

dc800-s01-0405-05, dc800-s01-0470-05 ,dc800-s01-0610-05, dc800-s01-0740-05,

dc800-s01-0900-05 ,dc800-s01-1200-05, dc800-s01-1500-05 ,dc800-s01-2000-,
dc800-s02-0025-05, dc800-s02-0050-05, dc800-s02-0075-05 ,dc800-s02-0100-05,
dc800-s02-0140-05, dc800-s02-0200-05 ,dc800-s02-0260-05 ,dc800-s02-0350-05,
dc800-s02-0450-05, dc800-s02-0520-05 ,dc800-s02-0680-05 ,dc800-s02-0820-05,
dc800-s02-1000-05, dc800-s02-1200-05 ,dc800-s02-1500-05 ,dc800-s02-2000-05,
dc800-s01-0290-06 ,dc800-s01-0590-06 ,dc800-s01-0900-06 ,dc800-s01-1500-06,
dc800-s01-2000-06, dc800-s01-2050-06 ,dc800-s02-0320-06 ,dc800-s02-0650-06,
dc800-s02-0900-06, dc800-s02-1500-06 ,dc800-s02-2050-06 ,dc800-s01-0900-07,
dc800-s01-1500-07 ,dc800-s01-2000-07, dc800-s01-2050-07, dc800-s02-0900-07,
dc800-s02-1500-07 ,dc800-s02-2050-07

五、 abb直流调速器维修中心 , dcs500系列型号 :

dc501b0200-51,dc501b0250-51,dc501b0350-51, dc 501b0450-51, dc 501b0520-51,
dc501b0680-51,dc501b0820-51,dc501b1000-51, dc 501b1203-51 ,dc 501b1503-51,
dc501b2003-51,dc502b0025-51,dc502b0050-51, dc 502b0075-51, dc 502b0100-51,
dc502b0140-51,dc502b0200-51,dc502b0250-51, dc 502b0350-51, dc 502b0450-51,
dc502b0520-51,dc502b0680-51,dc 502b0820-51 dc 502b1000-51, dc 502b1203-51,
dc502b1503-51,dc502b2003-51,dc501b0050-61, dc 501b0110-61, dc 501b0270-61,
dc501b0450-61,dc501b0903-61,dc 501b1503-61, dc 501b2003-61, dc 501b2053-61
dc502b0050-61,dc502b0110-61,dc502b0270-61, dc 502b0450-61, dc 502b0903-61,
dc502b1503-61,dc502b2053-61,dc501b0903-71, dc 501b1503-71, dc 501b2003-71,
dc 501b2053-71, dc 502b0903-71 dc 502b1503-71, dc 502b2053-71
dc501b0025-41,dc501b0050-41,dc501b0075-41,dc501b0100-41,dc501b0140-41,
dc501b0200-41,dc501b0250-41,dc501b0350-41,dc501b0450-41,dc501b0520-41,
dc501b0680-41,dc501b0820-41,dc501b1000-41,dc501b1203-41,dc501b1503-41,
dc501b2003-41,dc502b0025-41,dc502b0050-41,dc502b0075-41,dc502b0100-41,
dc502b0140-41,dc502b0200-41,dc502b0250-41,dc502b0350-41,dc502b0450-41,
dc502b0520-41,dc502b0680-41,dc502b0820-41,dc502b1000-41,dc502b1203-41,
dc502b1503-41,dc502b2003-41, dc 501b0025-51, dc 501b0050-51, dc501b0075-51,

dc501b0100-51, dcs501b0140-51,

六、 abb直流调速器维修中心 , dcs400系列型号 : dcs401.0020 dcs401.0045

dc501.0065 dcs401.0090 dcs401.0125 dcs401.0180 dcs401.0230 dcs401.0315

dc501.0405 dcs401.0500 dcs401.0610 dcs401.0740 dcs401-0900 dcs402.0025

dc502.0050 dcs402.0075 dcs402.0100 dcs402.0140 dcs402.0200 dcs402.0260

dc502.0350 dcs402.0450 dcs402.0550 dcs402.0680dcs402.0820 dcs402.1000 dcs

401.0020 dcs 402.0025 dcs 401.0045 dcs 402.0050 dcs 401.0065 dcs 402.0075 dcs 401.0090

dc5 402.0100 dcs 401.0125 dcs 402.0140 dcs 401.0180 dcs 402.0200 dcs 401.0230 dcs

402.0260 dcs 401.0315 dcs 402.0350 dcs 401.0405 dcs 402.0450 dcs 401.0500 dcs 402.0550

dc5 401.0610 dcs 402.0680 dcs 401.0740 dcs402.0820 dcs 401.0900 dcs 402.1000 dcs

401.0020 dcs 402.0025 dcs 401.0045 dcs 402.0050 dcs 401.0065 dcs 402.0075 dcs 401.0090

dc5 402.0100 dcs 401.0125 dcs 402.0140 dcs 401.0020 dcs 402.0025 dcs 401.0045 dcs

402.0050 dcs 401.0065 dcs 402.0075 dcs 401.0090 dcs 402.0100 dcs 401.0125 dcs 402.0140

dc5 401.0180 dcs 402.0200 dcs 401.0230 dcs 402.0260 dcs 401.031 dcs 402.0350 dcs

401.0405 dcs 402.0450 dcs 401.0500 dcs 402.0550 dcs 401.0610 dcs 402.0680 dcs 401.0740

dc5 402.0820 dcs 401.0900 dcs 402.1000