

阳极氧化染料（染色助剂）

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 阳极氧化染料（染色助剂） |
| 公司名称 | 上海菲维新材料科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 活性染料的分类:全部颜色 品牌:巴斯夫 型号:全色 |
| 公司地址 | 上海市杨浦区逸仙路135号1幢201-03室 |
| 联系电话 | 021-35368837 18626187022 |

产品详情

铝氧化染料（红色系）

| 产品编号 | 使用性能 | 建议浓度 | ph值 | 耐光值 |
|------|---------------------------------|------|---------|-----|
| 2202 | 常温状态下即可上色，上色快，偏深蓝的紫红色，可用于混色 | 2-4 | 5.0-5.5 | 6 |
| 2203 | 常温状态下即可上色，上色快，带艳蓝的红色，可用于混色 | 1-3 | 5.5-6.0 | 5 |
| 2215 | 偏黄相的红 | 2 | 5.0~5.8 | 5 |
| 2216 | 带蓝相的红色，上色快 | 2 | 5.0~5.8 | 5 |
| 2218 | 常温状态下即可快速上色，偏蓝相的红色，可用于混色，建议高温封孔 | 2-5 | 5.0-5.8 | 4-5 |
| 2232 | 常温状态下即可上色，上色快，偏黄相的红色，可用于混色 | 2-4 | 5.0-5.5 | 7 |
| 2235 | 很漂亮的酒红色 | 2 | 5.0-6.0 | 6-7 |
| 2240 | 葡萄红，上色快，色牢度好 | 2-4 | 5.0-6.0 | 6-7 |

铝氧化染料（金色系）

| 产品编号 | 使用性能 | 建议浓度 | ph值 | 耐光值 |
|------|-------------------|------|---------|-----|
| 3303 | 常温可上色，建议高温封孔 | 1-3 | 5.0-5.5 | 6-7 |
| 3314 | 橙金色，在常温下能快速上色 | 1-3 | 5.6-6.0 | 5 |
| 3316 | 常温可快速上色，可用于混色 | 1-3 | 5.0-6.0 | 4-5 |
| 3331 | 带黄相的棕色，上色快，不可用于配色 | 1-3 | 5.0-6.0 | 6 |
| 3332 | 带红相的棕色，上色快，不可用于配色 | 1-3 | 5.0-6.0 | 6-7 |

| | | | | |
|------|------------|-----|---------|-----|
| 3338 | 带红相的橙色，上色快 | 2-4 | 5.0-5.8 | 5-6 |
|------|------------|-----|---------|-----|

铝氧化染料（绿色系）

| 产品编号 | 使用性能 | 建议浓度 | ph值 | 耐光值 |
|------|----------------|------|---------|-----|
| 5508 | 带蓝相的绿色，非常稳定的绿色 | 3-5 | 5.0-6.0 | 6 |
| 5510 | 带暗光的绿色，色牢度好 | 2-4 | 5.0-5.8 | 6-7 |
| 5512 | 暗光的绿色，一般不用于配色 | 2-4 | 5.0-5.8 | 6-7 |

铝氧化染料（黄色系）

| 产品编号 | 使用性能 | 建议浓度 | ph值 | 耐光值 |
|------|-------------------------|------|---------|-----|
| 6601 | 带绿相的柠檬黄色，封孔时容易掉色，建议高温封孔 | 1-3 | 5.0-6.0 | 6-7 |
| 6608 | 上色快，可用于绿色的配色染料 | 1-3 | 5.5-6.0 | 5 |
| 6610 | 上色快，建议高温封孔 | 2-4 | 5.0-5.5 | 6 |
| 6618 | 带绿光的黄色，用高温封孔不掉色 | 2-4 | 5.0-5.8 | 6 |

铝氧化染料（蓝色系）

| 产品编号 | 使用性能 | 建议浓度 | ph值 | 耐光值 |
|------|---------------------------|------|---------|-----|
| 7701 | 带红相的蓝色，上色快，可用于混色 | 1-3 | 5.5-6.0 | 6-7 |
| 7702 | 灰底的蓝色，建议加温染色以及高温封孔 | 2-4 | 5.0-5.5 | 6 |
| 7705 | 纯正的天蓝色，上色快，可常温染色，可用于绿色的配色 | 1-3 | 5.0-6.0 | 6-7 |
| 7706 | 带红相的蓝色，上色快 | 1-3 | 5.5-6.0 | 5 |
| 7707 | 一种极稳定的透明蓝色，常温上色快 | 1-3 | 5.0-6.0 | 6 |
| 7712 | 常温上色快的透明蓝，可用于混色 | 1-3 | 5.0-6.0 | 6-7 |
| 7723 | 常温上色快，可用于混色 | 2-4 | 5.0-5.5 | 7 |
| 7728 | 宝蓝色，常温上色快，可用于混色 | 1-3 | 5.0-6.0 | |
| 7730 | 稳定的透明蓝色，上色快 | 2-4 | 5.0-5.8 | 6 |
| 7740 | 带暗光的蓝色，上色快，色牢度好 | 2-4 | 5.0-5.8 | 7 |

铝氧化染料（黑色/灰色系）

| 产品编号 | 使用性能 | 建议浓度 | ph值 | 耐光值 |
|------|------------------------------|------|---------|-----|
| 8810 | 常温可快速上色的蓝底黑色，常温封孔是黄底，高温封孔是蓝底 | 8-10 | 5.0-6.0 | 6-7 |
| 8813 | 蓝底的黑色，上色快，可户外使用 | 8-10 | 5.0-6.0 | 8 |
| 8815 | 常温可快速上色的黑色，建议高温封孔,可用在户外 | 8-12 | 5.0-6.2 | 8 |
| 8820 | 带红光的黑色，上色快，可户外使用， | 8-10 | 5.0-6.0 | 8 |
| 8830 | 很浅的不锈钢灰色，可用于配色 | 2-4 | 5.0-5.5 | 7 |
| 8845 | 带红光的灰色，要严格控制p h 值，消耗低 | 1-3 | 5.0-5.5 | 8 |

| | | | | |
|------|---------------|-----|---------|---|
| 8846 | 带蓝相的灰色，封孔不掉色 | 1-3 | 5.0-5.5 | 8 |
| 8848 | 带蓝相的灰，一般不用于配色 | 1-3 | 5.0-6.0 | 7 |

铝氧化染料（紫色系）

| 产品编号 | 使用性能 | 建议浓度 | ph值 | 耐光值 |
|------|----------------------|------|---------|-----|
| 9905 | 偏蓝相的紫色 | 2-4 | 5.0-5.5 | 6 |
| 9907 | 带红光的紫色，要求高温封孔，封孔容易掉色 | 1-3 | 5.5-6.0 | 5 |
| 9910 | 偏红相的紫，常温可快速上色 | 1-3 | 5.5-6.0 | 6 |

本产品的活性染料的分类是全部颜色，品牌是巴斯夫，型号是全色，名称是氧化专用染料ODMDYE染料，保质期是6（个月）