

高精度电子珠宝秤黄金克重秤I2000大台面的黄金称2kg

产品名称	高精度电子珠宝秤黄金克重秤I2000大台面的黄金称2kg
公司名称	永康市泰高五金厂
价格	面议
规格参数	产品类别:珠宝秤 品牌:TG 货号:I-2000
公司地址	永康市花街镇尚裘村155号
联系电话	86 0579 13857957793

产品详情

capacity/division:3kg/0.1g 2kg/0.1g 500g/0.01g product size:130x110x20mm high-precision gauge sensor units
changeable:g, oz, gn, ct auto zero and auto off full tare capacity bright-blue backlit lcd display low battery
indication power:2xaaa

珠宝秤产品介绍

秤身尺寸:127mm*106mm*19 mm (l x w x h)

超大拉丝不锈钢秤盘:100mm*100mm (l x w)

蓝色背光, 大屏幕显示: 42mm*14mm (l x w)

自带pcs单重计数功能 25, 50, 65, 75, 100

6档单位转换 g, oz, ozt, dwt, gn, ct

使用2 * aaa 7号电池

开机自检功能，自动零点跟踪

60秒自动关机功能

置零，满量程清零功能

产品为银色，两个透明保护盖，可当托盘使用

本产品现设有3种量程，500g/0.01g,3000g/0.1g,2000g/0.1g

使用手册

本产品需在无震动的水平面上使用。

1. 操作：

把本产品放在水平面上。

2.显示器显示“0.00”或者“0.0”，使用【m】或者【model】键实现单位转换

3.转换至要使用的单位后，把物品放在秤盘上称量。

2. 清零：

1. 放一个托盘或容器到秤盘上。

2. 按[t] 或者【tare】键，显示器将显示“ 0.00 ”或者“ 0.0 ”。

3. 然后可以加物品到容器或托盘里称量。

3. 计数功能:

计数功能实现的前提：要计数的每个物品重量须相同。

1. 如上所述开机。

2. 长按【pcs】键，显示器显示采样数值25, 然后可以按【m/ model】键切换至其他采样数值60,75,100，而后按照显示的数值放上等量的样品。

3. 按【pcs】键完成采样，然后再按【pcs】键开始计数。

4. 把需要计数的物品放到秤盘上，显示器显示物品的具体数量。

4. 标定：

本产品出厂前均已完成标定，如本产品无法正常称量，请重新标定。

标定用到的砝码有3000g，2000g，1000g，500g，300g，200g，100g。

1. 在开机状态下长按【model】至显示器出现‘ cal ’ 然后显示器会显示本机的标定重量数值。

2. 放上与标定重量数值相等的砝码，再按【on/off】，显示器显示[pass]，标定完成，本产品回到正常称量状态。

如果本产品开机显示“out2”，请参照以下标定方法重新标定本产品。

1.将已开机的本产品关闭。

2.同时按住“[on/off]”键和“[mode]”直至显示器上出现一组数字，然后按下“[on/off]”键，此时显示器上将会显示“cal”，而后显示器上将会显示一个标定重量。

3.将与显示器上显示的重量相等的砝码放到秤盘中央，然后按[on/off]键。

4.显示器显示“pass”，本产品回到正常称量状态，标定完成。

5.故障解决

称量不准确，失灵等的主要原因有：电池电量过低，没有正确标定，称量物品超过本产品的最大量程或没在平面上操作等。

[display] 表示去除错误

[out2] 需重新标定

[eeee] 超重，应立即卸去超重的物品。

[un2t] 不平，需把本产品放在水平的面上使用。

本产品的产品类别是珠宝秤，品牌是TG，货号是I-2000，产品类型是电子，最大称量是3kg，产地是浙江，箱装数量是50，是否专利货源是否