

无刷40千瓦柴油发电机组参数

产品名称	无刷40千瓦柴油发电机组参数
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH40GF 功率:40kw
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

无刷40千瓦柴油发电机组参数

柴油发电机组在更换机油时应注意什么？

柴油发电机 润滑油使用一段时间后，由于本身的氧化以及使用过程中外来因素影响会逐渐变质，性能下降或改变，必须适时更换。

——发电机换油时间的确定

(1) 根据检验评定的结果确定换油时间；但目前困难的是还比较缺乏各种油品的报费标准。

(2) 根据润滑油制造商和设备制造厂家的推荐结合实际使用经验定期更换。

——换油注意事项

(1) 要轻易作出换油决定，要设法延长油品的使用期。

(2) 尽量结合检修期进行换油。

(3) 换油时不要轻易报废，如油质尚好，可以稍加处理（如沉降过滤，去除水份杂质）后再用或用于次要设备。

废油要收集好，以利于今后再处理和防止污染环境。防止润滑油危害健康 许多石油产品对人体都有害，接触皮肤如不及时清洗干净，则可能轻者引起皮炎、疙瘩，重者发生皮疹或皮瘤等病症。即使新油无毒，在使用过程中变质和污染也会增加其危害性，因此要注意切勿沾染皮肤，尤其不可吸入或吃下。如不小心弄到身上应立即用清水冲洗干净。废油的处理换出来的润滑油已经变质，只能作为废油处理，这些废油应妥善处理，以免造成环境污染。

【注】—— 废油处理方法：

1. 这些废油应收集起来统一处理，盛装润滑油的桶或瓶子不要随地乱丢也应统一妥善处理，防止给环境造成不良影响。

2. 使用后的润滑油废油尤其含添加剂较多的润滑油品难以再生利用。但一般可作为燃料油烧掉。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

发电机组型号 th40gf

备用功率 (kw/kva) 43/54

主用功率 (kw/kva) 40/50

汽缸数 直列4缸

缸径x行程mm 105x125

排量l 4.33

标定转速r/min 1500

燃油消耗率g/kw·h 231

柴油机型式 直列、水冷、四冲程

电压v 230/400

频率hz 50

相数 3

额定电流a 75

功率因素 0.8

接线方式 三相四线，y型连接

励磁方式 无刷自励

开架尺寸 mm 2125x940x1280

开架机组净重kg 800

静音尺寸 mm 2150x950x1290

静音机组净重kg 860

柴油发电机功率不足原因及排除方法

>>柴油发电机功率不足【原因一】：燃油系统故障；加大油门后功率或转速仍提不高

- 1、燃油管路，燃油滤清器进入空气或阻塞
- 2、喷油泵供油不足
- 3、喷油器雾化不良或喷油压力低

柴油发电机组功率不足原因排除方法：

- 1、按前述方法排除空气或更换燃油滤清器芯子。
- 2、检查修理或跟换偶件。
- 3、进行喷雾观察或调整喷油压力，并检查喷油嘴偶件或更换。

>>柴油发电机功率不足【原因二】：进、排气系统故障：比正常情况下排温较高，烟色较差

- 1、空气滤清器阻塞
- 2、排气管阻塞或接管过长，转弯半径太小，弯头太多

柴油发电机功率不足原因排除方法：

1、清洗空气滤清器芯子或清除纸质滤芯上的灰尘，必要时应更换；以及检查机油平面是否正常。

2、清除排气管内积碳；重装排气接管，弯头不能多于三个，并有足够大的排气截面。更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18121346689 qq:771585756 联系人：庞经理

无刷40千瓦柴油发电机组参数 40千瓦柴油发电机,三相柴油发电机,柴油发电机公司,四缸发电机,电启动发电机,电启动柴油发电机,40kw柴油发电机,40kw发电机,220v柴油发电机,12kw柴油发电机,15kw柴油发电机,20kw柴油发电机,25kw柴油发电机,30kw柴油发电机,40kw柴油发电机,50kw柴油发电机,75kw柴油发电机,100kw柴油发电机