

# 大小型液压榨油机 芝麻榨油机 小型香油机 全自动芝麻香油机

产品名称	大小型液压榨油机 芝麻榨油机 小型香油机 全自动芝麻香油机
公司名称	郑州泰航机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:榨油机 适用对象:茶籽,芝麻
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼5层2号
联系电话	15737115499 13592571122

## 产品详情

温馨提示：产品属性及其价格仅供参考，如有疑问请致电24小时服务热线15738378175！合作从沟通开始！期待您的来电！

一、用途范围 全自动液压榨油机是机械榨油机中操作最简便，出油率最高，更换易损件最少的一种小型榨油机，是目前替代小磨香油手工操作的最先进设备。因每次榨取量少(2—8公斤/次)，时间短(8—12分钟/次)，特别适合于大中城市市民少花钱、购真货的消费心理，农村乡镇能保证来料快速加工(自己的油料得自己的油)，人称放心油。本机主要加工油料作物是：芝麻，核桃仁，茶籽，松籽(去皮效果最佳)，杏仁等高油料作物。二、机器的结构 本整机主要由三大部分组成：1、主机体2、传动液压3、电器控制现分述如下：1.主机体部分：它是由底板、立柱、上顶板、榨膛总成、接油盘、螺母等零件组成，是整机的主体之一，其中油料在榨膛总成内，由油缸总成的作用力向上推进，油从榨膛流油缝中流下，经接油盘到储油桶。2.传动液压部分：这是本机生产高油率的主要工作动力源，它是由传动轴、蜗轮、蜗杆、齿轮泵、高压泵、溢流阀、手控阀、油缸总成、管道接头等零件组成。本机采用世界上最先进液压泵站-韩国三柱塞泵站，比国内二柱塞泵相比，速度低，油压力大，耐高温，在油温65度以上不加冷却装置，可持续工作。3.电器控制部分：这是本机先进所在，它由电机、电压表、温控调节表、压力表、电源保险等元件组成。三、性能和特点：

- 1、本机体积小，占地面积少，易学、易懂、易操作，对操作者无特殊要求。
- 2、本机使用过程中，用电低，各种费用少。
- 3、比石磨，节约电源50%。
- 4、本机属于液压机，压力高、出油率高、油质好。
- 5、本机采用全自动控制系统，预热温度自控、液压系统压力自控。
- 6、本机主要部件采用进口优质硅锰钢材，配备数控精密车床和现代化高新技术相结合加工而成，整机性能良好。

四、主要规范数据

- 1.压力最高达到55兆帕
- 2.产量

油料	时间/次	重量/次	10小时产量	出油率
芝麻	5-8分	6-9公斤	360-520公斤	42%-52%
茶籽	8-12分	6-9公斤	260-320公斤	25%-35%
核桃仁	8-12分	6-9公斤	260-320公斤	50%-60%
松籽仁	8-12分	6-8公斤	310-630公斤	45%-60%

1	型号	6yz-230
2	外型尺寸(长x宽x高)(mm)	800x700x1400
3	机器重量	850公斤
4	公斤压力	1900kn
5	最大使用工作压力	55mpa
6	电热圈功率	yz-260
7	加热圈控制温度	70 -100
8	每次加芝麻	7-8kg
9	电动机型号功率	y901-4 1.5kw

## 2、发生故障的原因及排除方法

表压不升或高压升不上去	有物吸入泵内，进油阀内钢球不能恢复原位。	清理泵内杂物，更换清洁的液压油。
	低压泵内有空气。	齿轮泵油管拆除，启动主机，使出油管出油，再重新复位。
	液压缸内油封损坏	更换新油封。
	油管接头漏油、密封不严。	换上新密封件，并上紧螺栓。
	泵活塞磨损严重。	更换新活塞
	压力表损坏表针不升。	更换新压力表。

## 3、易损件

序号	名称	规格	数量	安装部位
1	油封	45 × 25 × 10	1	传动轴
2	密封圈	y × 220 × 200 × 18	2	油缸内
3	柱塞	13	2	泵

		16	1	
4	轴承	7205	1套	泵
5	轴承	6205	2套	泵
6	皮带	a1200-1250	3套	电机

郑州泰航机械设备有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，泰航公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。如有疑问可致电15738378175！

本产品的加工定制是否，类型是榨油机，适用对象是茶籽,芝麻，品牌是泰航，型号是6YZ-230，配用动力是1.5（kw），处理量是20-30（kg/h），整机重量是850（kg），外型尺寸是800x700x1400（mm），产品类型是全新，榨螺直径是230（mm），榨螺转速是28（r/min），榨膛内圆直径是235（mm），出油率是45（%），电源电压是380（V），干饼残油率是1（%），生产厂家是泰航机械，售后服务是整机保修一年