

# 便利店冰柜底部出现积水的原因分析和解决办法

产品名称	便利店冰柜底部出现积水的原因分析和解决办法
公司名称	深圳市天翔绿能电器有限公司广州分公司
价格	1116.00/台
规格参数	品牌:天翔 型号:JY-158C 容量:158升
公司地址	广州市白云区鹤龙一路2号自编H栋103号(仅作写字楼用途)
联系电话	020-36164429 13924212223

## 产品详情

便利店冰柜下面出现积水，为什么水会从便利店冰柜底下流出来呢？相信很多人都有这样的疑问，便利店冷柜底部有个接水盘，主要用来接化霜时流出来的水。下面就来分析一下便利店冰柜下面积水的几个原因。

- 1、接水盘内已装满了水，溢出流到地面上，使箱体周围的地面上有积水。
- 2、箱底部的蒸发器内积水过多，而流到地面上。
- 3、按水盘或蒸发器未放正位置，偏、斜或未放到位，而使水流出。
- 4、接水盘或蒸发器因质量不好，受低温(指接水盘)、高温(指蒸发器)老化开裂或者被打存破漏水。
- 5、排水管道被堵塞，不能将化霜后的水导入接水盘和蒸发器内，而流入内。
- 6、箱内存入含水量多的食物，如大块的肉，未沥净水的瓜果、蔬菜等。便利店冰柜的防冻、除霜装置损坏，潮湿季节、热空气在箱门内四周的外表凝结成露珠而流入地下。针对以上情况，使用者应分析原因，设法排除，具体方法如下：
  - 1、将积水盘的水及时倒掉。
  - 2、将蒸发器内积水及时倒掉。
  - 3、将接水盘和蒸发器放正位置，使箱内的水准确地流入接水盘和蒸发器内。
  - 4、修补好破裂的接水盘和蒸发器，对无法修补的，应更换新的。
  - 5、流通排水管道。用户不能自己处理时，可请专业人员解决。
  - 6、将食物上的水沥干后，再存放箱内，或用袋装存入。便利店展示柜是我们生活中离不开的电器，平时使用时，要注意检查便利店冰柜是否正常工作，有没有故障，发现有问题的，要及时维护，以免耽误使用，造成不便。以上文章信息来自天翔冷柜，专业生产销售便利店冷柜、超市冰柜、厨房冷藏柜、蛋糕保鲜柜等商用冷柜系列，提供冷柜价格、便利店冰柜价格，免费咨询热线：4006-788-990。