

# 正宗原厂装机康明斯6BT挺杆体3907240

产品名称	正宗原厂装机康明斯6BT挺杆体3907240
公司名称	高新技术开发区东福玛汽配部
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风 型号:康明斯6BT 工作行程:- ( mm )
公司地址	中国 湖北 十堰市 白浪汽配城新远区5栋69号
联系电话	86 0719 8312939 13986894294

## 产品详情

品牌	东风	型号	康明斯6BT
工作行程	- ( mm )	适用车型	东风1141.1108
棒料长度	- ( mm )	棒料直径	- ( mm )
表面深度	-	表面硬度	-
弹簧外径	- ( mm )	弹簧自由长度	-
缸筒内径	102 ( mm )	活塞杆起径	-
伸展长度	-	支撑力	- ( N )
产地	十堰	配件编号	3907240

气门挺杆响的特征是发动机怠速运转时，听到类似气门间隙过大产生的“嗒嗒”声，响声清脆而有节奏，当温度变化或进行单缸断油试验时，响声并不变化，但中速以上可减弱或消失。

### 一，原因

1，气门推杆弯曲变形

2挺杆与挺杆孔磨损严重，产生失圆和间隙过大。

### 二，

1检查时，拆下气门室罩盖，用手按住靠近缸盖边的推杆侧并朝凸轮轴旋转方向给以适当的侧向力，使其上下移动工作时减少摆动。再仔细听，声音减小或消失者为该挺杆响。

2发现挺杆响，先检查推杆是否变形，若有变形应予以矫正或更换。更换新件时，必须注意质量检查。