

# 正宗原厂装机康明斯6BT水泵

产品名称	正宗原厂装机康明斯6BT水泵
公司名称	高新技术开发区东福玛汽配部
价格	.00/个
规格参数	品牌:东风 型号:康明斯6BT 适用车型:1141.1108
公司地址	中国 湖北 十堰市 白浪汽配城新远区5栋69号
联系电话	86 0719 8312939 13986894294

## 产品详情

品牌	东风	型号	康明斯6BT
适用车型	1141.1108	外形尺寸	- (m*m*m)
芯子尺寸	- (m*m*m)	结构	-
散热面积	- (平方米)	适用发动机型号	康明斯6BT
配件编号	-		

### 发动机在运行中突然过热的诊断与处理方法

#### 一，原因

- 1温度传感器失灵，假性水温过高。
- 2水温表失灵，假性水温过高。
- 3水泵突然损坏，冷却液停止循环。
- 4风扇皮带折断或皮带轮张紧支架松脱。
- 5风扇皮带掉落或损坏
- 6冷却液严重漏水
- 7散热器结冰堵塞

#### 二诊断与处理方法

- 1先观察发动机外部有无大量漏水。

2观察皮带是否断裂。

3检查水温感应器和水温表是否损坏。

4检查发动机及水箱的排气管是否堵塞，并疏通。

5若发动机内外无漏水，皮带转动正常，应检查冷却液的循环压力，按前面所诉“开锅”故障进行检查修复。

6散热器结冰一般发生在寒冷季节的冷启动后或下长坡熄火滑行时。若启动后转速高，而且风扇强抽风，使刚加入冷水的散热器下部结冰，待发动机温度升高减少风扇的抽风量，或对散热器结冰部分加热，促使冰块消融。当汽车下长坡散热器冻结时，应立即停车，怠速运转暖车。