

好BW150型注浆机厂家电话BW150型注浆机

产品名称	好BW150型注浆机厂家电话BW150型注浆机
公司名称	河北恒发地质探矿机械有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	品牌:恒发 型号:BW150
公司地址	河北省邢台市宁晋县工业区8号
联系电话	0319-5982955 15028900107

产品详情

最好bw150型注浆机厂家电话bw150型注浆机价格优惠

bw150泥浆泵注浆泵注浆机厂家供应，联系人：王经理15028900107。bw150泥浆泵动力端故障分析及处理方法1、bw泥浆泵轴承温度高于70度的时候。油道堵塞；润滑油太脏或变质；润滑油牌号不对；泵顶呼吸器通道堵塞；轴承磨损或损坏。排除方法：清洗油道；更换新油；清理呼吸器通道；修理或更换轴承。2、bw泥浆泵动力端有敲击声原：十字头与导板间隙过大；介杆与活塞杆卡箍松动；十字头销轴轴承、主动轴、被动轴、连杆大头轴承磨损严重；动力端或液力端有异物进入；液力端有水击现象；被动轴轴承压盖螺母松动。排除方法：用垫片调整间隙或更换导板；固紧卡箍；更换轴承；排除异物；按上述液力端部分解决办法消除；固紧螺母。3、bw泥浆泵动力端有异常响声原因分析：轴承损坏；紧固件松动；运动件产生非正常摩擦。排除方法：更换轴承；固紧紧固件；消除非正常摩擦。4、bw泥浆泵主动轴窜动原因分析：大齿圈或小齿轮损坏；被动轴轴承压盖螺母松动致使被动轴跳动带动主动轴窜动。排除方法：修理或更换大齿圈或小齿轮；固紧被动轴轴承压盖螺母。这些都是些常见的故障，将这些故障找出后排除，一般就没有什么问题了、bw150泥浆泵注浆泵注浆机厂家供应

河北恒发地质探矿机械有限公司bw150泥浆泵,泥浆泵生产厂家，泥浆泵价格参数 bw系列矿用注浆泵厂家直销 质量好价格低

河北恒发地质探矿机械有限公司主营：钻机，泥浆泵，泥浆泵配件，钻机配件，各种型号锁接头，搬叉，垫叉，提引器，套管钳子

联系人：王经理

手机：15028900107

qq：1262649584

电话：0319-5982955

地址：河北省邢台市宁晋县工业区8号