

提供其它行业模具TD处理

产品名称	提供其它行业模具TD处理
公司名称	东莞源熙金属模具表面处理有限公司
价格	110.00/千克
规格参数	品牌:模具TD处理 型号:440*600 HV:2800-3200
公司地址	东莞市长安镇乌沙工业区新民铜锣围2号一层
联系电话	0769-13686118106 13829268155

产品详情

td处理也是属于模具热处理中的一种，它的运用是为了让模具能获得更为良好的性能，足以应对各种外界因素带来的影响。而其他热处理技术很大一部分是为了提高模具的表面硬度，当在具体实施的时候，效果的实现还可能受不良因素影响而硬度不足。这种情况下要怎么办呢？

模具热处理后硬度不足的原因有很多，所以对其采取的预防措施也是不同的，但主要就是淬火温度控制不当引起的。由于工艺设置温度不当、控温系统存在的误差、装炉或进入冷却槽方法不当等，使得淬火温度低于或超出标准范围。由此看来的话就要及时修正整个热处理工艺的温度，并对设备进行检修，尽量将各工作间隔摆放均匀，并禁止堆积或成捆入槽冷却，以后这样的问题应该就能得到控制，模具也能保持稳定的硬度。