

# 出售ABG7520摊铺机黄油泵

产品名称	出售ABG7520摊铺机黄油泵
公司名称	徐州聚氨酯履带板加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:ABG 型号:7520
公司地址	徐州市段庄区矿山路21号
联系电话	0516-67882820 13626169586

## 产品详情

出售正品abg7520摊铺机黄油泵 黄油泵在设计时考虑考虑到润滑脂内混入大量空气后,会引起润滑分配阀不能动作,会造成冲床不能运转.因此,泵上会有一个排气阀,想要排黄油泵内的空气时,只要找到它并打开它,接通电源,在自动排空空气并开始排出润滑脂后,关闭排气阀即可.

出售正品abg7520摊铺机黄油泵 公司提供英格索兰、戴纳派克、悍马、徐工、洛建等国产进口压路机用洒水泵,水滤清器,喷水嘴,水箱等外形、安装尺寸同原装进口配件通用,质量上乘,经久耐用,品种齐全、库存量大、供货及时、为顺利施工提供了保障,本公司真诚地欢迎中外客户前来投资合作,一起携手共创辉煌!

咨询电话:13626169586

联系人:崔女士

qq:2112235951

微信号:1-3-6-2-6-1-6-9-5-8-6

想更多的了解摊铺机配件的信息,请关注下面的网站:

贵阳奥德隆:guiyang.audelo.com

上海奥德隆:shanghai.audelo.com

下面就您对我们的产品所产生的疑惑做简单的回答:

1、如何选租沥青摊铺机?

答:在选租摊铺机时,要考虑很多因素.二级以上的沥青路面要求平整度较高,应选择沥青混合料摊铺

机，三级以下路面则可以选择其他类型的摊铺机。选择摊铺机的具体型号，则应考虑工程特点、质量要求、工序、工期等综合因素。具体操作上不仅要考虑摊铺机的品牌、型号、价格、生产率、所配找平装置等状况，还应该考虑到出租方的地域、信誉、服务质量、操作手的技能等因素。

## 2、摊铺机螺旋布料器不工作的原因？

答：摊铺机有时会发生左、右布料器不工作的情况，原因一般为补油系统有故障。引起补油系统压力偏低的原因有：补油泵进油道不畅；补油泵溢流阀压力偏低；补油泵本身故障；液压马达严重泄漏。一般应重点检查补油泵及其溢流阀。

## 3、贵公司的abg7520摊铺机黄油泵 质量如何？

答：我们公司的产品配件都是进口的，质量合格，质量有一定的保证的，如一年之内出现任何质量问题，我们无条件退换的，让顾客买的放心用的安心。

## 4、我打款了你不发货怎么办？

答：首先我们公司生产销售摊铺机配件已经十余年了，诚信是企业发展的基石，我们公司专业做摊铺机配件的，您如果打款了，我们有什么理由不给您发货呢，而且，货款一旦到账，我们会在工作时间内立刻安排发货，然后立刻就会把快递单号发给您，您可以自己查到物流信息。如果您实在是不放心，先不着急合作，我们可以签订购销合同后，再打款也不迟。请放心，我们不会自毁信誉的。真诚希望与您合作！

## 5、在摊铺机的使用中，如何做好液压系统的保养工作？

答：在摊铺机的使用中，做好液压系统的保养工作，就可大大地减少故障。一般应注意以下几点：

（1）液压油在加入液压油箱前，应采用清洁的容器装油，液压油须经滤油器过滤后再加入液压油箱；液压油的更换周期视所用油液质量而定（一般1000h更换一次）；更换液压油应在工作温度下进行；为了保证液压系统的散热良好，还应定期清洗液压油散热器。

（2）由于沥青摊铺机的施工环境一般比较恶劣，液压油滤芯的更换周期也应缩短（一般以750h为宜），更换新滤芯时应做检查，严禁使用已变形、污染或生锈的滤芯。

（3）在每日启动发动机工作时，应先怠速运转一段时间后，再操纵各执行元件工作，这样有利于液压泵的使用。

（4）摊铺机由于长期使用，其液压系统参数有时会发生变化，因此，应定期检查液压系统的参数设置，及时加以调整。

如果您想更深入的了解我们，请去关注我们的博客：<http://blog.sina.com.cn/u/5509806442>