

大量直销ABG7620摊铺机导向轮轴产品质量过硬

产品名称	大量直销ABG7620摊铺机导向轮轴产品质量过硬
公司名称	徐州聚氨酯履带板加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:ABG 型号:ABG7620
公司地址	徐州市段庄区矿山路21号
联系电话	0516-67882820 13626169586

产品详情

大量直销abg7620摊铺机导向轮轴产品质量过硬 使用钢丝绳时，不能使钢丝绳发生锐角弯曲，转弯处设导向轮，可以避免应力集中损坏钢丝绳带来安全隐患当主导轮的直径大于两个提升容器或提升容器与平衡锤之间的距离时，则需要采用导向轮装置来改变两根钢丝绳之间的距离，减小并筒断面；同时也可以利用导向轮来增加钢丝绳对主导轮的围包角，以提高摩擦轮提升机的防滑安全系数。

大量直销abg7620摊铺机导向轮轴产品质量过硬 我们公司是一家是集整机销售、配件销售、整机维修、售后服务等多种经营于一体的专业化工程机械公司，公司专营摊铺机配件的销售和维修，下属有摊铺机维修厂和液压泵维修部，公司的摊铺机配件和液压泵配件质量稳定，货源保证受到全国各大摊铺机用户及施工单位的一致认可。

咨询电话：13626169586

联系人：崔女士

qq：2112235951

微信号：1-3-6-2-6-1-6-9-5-8-6

想更多的了解摊铺机配件的信息，请关注下面的网站：

贵阳奥德隆:guiyang.audelo.com

上海奥德隆:shanghai.audelo.com

下面就您对我们的产品所产生的疑惑做简单的回答：

1、摊铺机有几种种类？分别有什么作用和功能？

答：种类大致分为两种：碎石摊铺机，沥青混凝土摊铺机。

碎石摊铺机：能够将碎石均匀地摊铺在路基上的施工机械。主要由料斗、支承滚轮、滑橇、v形刮板、加宽侧板和运行轮等组成。

沥青混凝土摊铺机：将沥青混合料均匀摊铺在道路基层上，并进行初步振实和整平的机械。分履带式 and 轮胎式两种。由牵引、摊铺和振实、熨平两部分组成。前者包括机架、动力装置、行走装置、料斗、料门、刮板输送机、螺旋摊铺器和驾驶室等。后者包括牵引臂、振实机构和熨平装置（由熨平板、厚度调节器、拱度调节器和加热装置等组成）。

2、我为什么非要从你这购买？

答：我们abg7620摊铺机导向轮轴的有点：品种齐全，公司专业做摊铺机输料底板，

价格合适，比原厂的便宜；质量好，进口材质，耐高温，耐高压，质量保证，提高工作效率；售后服务好，如果产品一年内出现质量问题，公司提供保修或者更换新的。

3、摊铺机长期停放的技术保养内容有哪些？

答：如果摊铺机将停放3个月，应按下列要求进行保养：

(1) 按使用说明书中的要求作长期停放的技术保养，并作防锈处理。

(2) 将机器内外表面、料斗、熨平板、螺旋分料装置和刮板输送装置等清洗干净。应尽量停放在库房；若放在露天，应放在通风处，并用帆布盖好。

(3) 将熨平板用木块垫起来。

(4) 料斗、找平缸要全部收回，并涂上润滑脂。

(5) 长期停放时，主机上只能装有熨平装置、分料装置的基本段部分。

(6) 摊铺机的随机附件在清洗后在做好防锈处理，并放在干净通风的房内。

(7) 对摊铺机各润滑点加注新润滑油或润滑脂。

4、目前摊铺机的主流摊铺宽度及售价范围？

答：摊铺宽度覆盖4.5~12.5m,厚度覆盖10~350mm，形成了摊铺宽度大6~12m、中4~6m;技术水平高(全液压、全自动)、中(半机械液压、半自动)、低(机械)；产品售价高(200万元以上)、中(80~200万元以上)、低(80万元以下)三种系列产品,以供施工单位选择。

5、摊铺机螺旋布料器不工作的原因？

答：摊铺机有时会发生左、右布料器不工作的情况，原因一般为补油系统有故障。引起补油系统压力偏低的原因有：补油泵进油道不畅；补油泵溢流阀压力偏低；补油泵本身故障；液压马达严重泄漏。一般

应重点检查补油泵及其溢流阀。

如果您想更深入的了解我们，请去关注我们的博客：<http://blog.sina.com.cn/u/5509806442>