

供应五金去氢烤箱，螺丝除氢烤箱，弹簧去氢烤箱，镀锌件除氢烤箱

产品名称	供应五金去氢烤箱，螺丝除氢烤箱，弹簧去氢烤箱，镀锌件除氢烤箱
公司名称	深圳市名能工业设备有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	品牌:名能 型号:MN-KX 电压:380V
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道新田社区老三村76号3层303号
联系电话	0755-29040881

产品详情

一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下，控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热，更由于玻璃棒黑度不可能达到1，相当一部分辐射热被折射了，因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲，200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内，玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小，但不可能消除，而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异，可以采用控温仪表特有的显示修正功能解决。

一般的电热（鼓风）干燥箱均设有温度均匀度参数：自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%，强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数，这是为什么？真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。因此，从概念上我们就不能再把通常电热（鼓风）干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比。同一个物体，距离加热壁20cm处所接受的辐射热只是距离加热壁10cm处的1/4。差异很大。这种现象与冬天晒太阳时，晒到太阳的一面很暖和，晒不到太阳的一面比较冷是一个道理。由于真空干燥箱在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点辐射热的均匀一致，同时也缺乏权威的评估方法，这有可能是电热真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。

深圳烤箱使用环境严禁靠近易燃易爆物品如天那水，油漆。否则有发生爆炸的危险。同时深圳烤箱在使时尾气排放口，必须外接排气管。大多胶类，油漆内被烤物品在高温环境下会有部分对人体有伤害气体

产生，如得到及时的外排，危害人员健康。

深圳烤箱维护与保养

日保养

1. 打扫表面及内腔灰尘，保持机器干净、卫生。
2. 检查电流表电流跟正常时是否一样，如有异样，通知维修工检修。
3. 突然停电，要把加热开关关闭，防止来电时自动启动。
4. 检查风机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器并通知维修工检修。

月保养

1. 检查通风口是否堵塞，并清理积尘。
2. 风机运转是否正常。
3. 维修工检查电流是否正常。
4. 检查温控器是否准确，如不准确，请调整温控器的静态补偿或传感器修正值。
5. 检查发热管有无损坏，线路是否老化。
6. 检查延时器是否准确，误差是否允许。
7. 更多注意事项可与名能工业设备联系交流。