

## 40T刮板机刮板,链轮,滚筒,对轮,刮板

产品名称	40T刮板机刮板,链轮,滚筒,对轮,刮板
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	52.00/套
规格参数	品牌:HM 型号:SGB620/40T
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

### 产品详情

sgb620/40t刮板机刮板,链轮,滚筒,对轮,刮板 刮板机刮板是一种矿井用刮板机刮板压条,刮板机刮板是通过多次淬火模锻成型,刮板机刮板并且是压条与三个螺栓一体锻压成型。刮板机刮板新型的受力程度和抗拉强度高,过煤量大,成本低。刮板输送机可以达到与链条与压板同寿命,刮板机刮板在生产中大大提高生产效益。刮板机使用维护:(1)刮板输送机开始投入运转期间,应注意检查刮板链的松紧程度,因为溜槽间的连接会因运转而缩小间距。而链子过松会出现卡链、跳链、断链和链条掉道事故。检查方法是反转输送机,数一数松弛链环数目,如有两个以上完全松弛的链环时,则需要重新紧链。(2)工作面要保持直线。若工作面不直,会使两条链的张力不等,将导致链条磨损不均或使底链掉道、卡住或断链。(3)输送机的弯曲要适宜,不要出现“急弯”,应使弯曲部分不小于八节溜槽,推移时要注意前后液压千斤顶互相配合,避免出现急弯。否则会引起溜槽错口,造成断链掉链事故,要特别注意输送机停车时不能推移。(4)输送机铺得要平。由于溜槽结构的限制,它只能适应在垂直方向3'-5'的变化,因此工作面底板如有局部凹凸应予平整。并且输送机铺设平整有利于刮板链的运转,可减小溜槽的磨损和使功率消耗减小。(5)在进行爆破时,必须把输送机的传动部分及管路、机组电缆、开关等保护好。当输送机运送铁料、长材料时,应制定安全措施,以免造成人身事故。

(6)过渡槽机尾和中间槽的搭接处不准有过大的折曲,有折曲时应用木板垫好。(7)特别注意联轴节振动情况,在输送机启动时检查液力联轴节振动情况,为了保护良好的散热条件,应经常清理保护盖板和液刮板机及配件:分链器,机头架,机尾架,中部槽,过度槽,链轮,滚筒,对轮,刮板,圆环链,连接环,3380半滚筒,2533机尾滚筒,机尾轴,轴圆弧齿轮,圆弧散齿轮,四轴。40t刮板机,刮板输送机,锯齿环,高强度圆环链,链条,接链环,,箱体,链条,连接环,刮板,架体,护住板,分离器,机头架,机尾架,中部槽,过度槽等,减速机系列,齿轮系列,链轮系列,滚筒系列

,js40减速机,有136链轮,系列及其他配件。联系人:谢经理 手机:15854759829 qq:1826599758  
电邮:1826599758@qq.com