

供应红岩金刚驾驶室雨刷继电器

产品名称	供应红岩金刚驾驶室雨刷继电器
公司名称	济南环吉商贸有限公司
价格	1.00/个
规格参数	下视镜:后尾灯 翼子板:雨刮臂总成 驾驶室总成:覆盖件
公司地址	山东省济南市天桥区无影山北路重汽配件城
联系电话	0531-81265535 15169188000

产品详情

1	dz910013 0009	1 516918 8000	转向油 泵	件	512.00	589.00	底盘类			2010-8-3 -22财务 调,原 价532.82
2	dz910013 0010	151691 88000	转向油 泵	件	512.00	589.00	底盘类			2009年7 月10日 调整520 。2010-8 -4-22财 务调, 原价532. 82
3	dz910013 0011	151691 88000	转向油 泵	件	512.00	589.00	底盘类			2010-03- 11财务 价格,201 0-8-4-22 财务调
4	dz910013 0015	151691 88000	转向油 泵(fn4)	个	840.00	965.99	底盘类			2008年8 月1日调 整,原 价520.00

5	dz910013 0016	151691 88000	转向油 泵(更新 为dz9531 9130001)	件	869.00	999.00	底盘类			2008年8 月1日调 整,原 价520.00 2010-09- 01财务 价格调 整 2013- 10-21更 新进口 件无法 采购(w dh) 201 4-5-21更 新(wdh)
6	dz910013 0026	151691 88000	转向油 泵	件	512.00	589.00	底盘类			2010-8-4 -22财务 调原价6 20
7	dz910013 0027	151691 88000	转向油 泵	件	624.00	669.00	底盘类			2010-8-4 -22财务 调原价6 20 2014- 3-31调价 原价512
8	dz910013 0028	151691 88000	转向油 泵	件	512.00	589.00	底盘类			有大小 两种小 的为: 烟台海 德零部 件。201 0-8-4-22 原价620
9	dz910013 0029	151691 88000	转向油 泵	件	512.00	589.00	底盘类			2010-8-4 -22财务 调原价6 20
10	dz910013 0030	151691 88000	转向油 泵	件	512.00	589.00	底盘类			2010-8-4 -22财务 调原价6 20
11	dz910013 0031	151691 88000	转向油 泵	件	512.00	589.00	底盘类			2010-8-4 -22财务 调原价6 20
12	dz910013	151691	转向油	件	512.00	589.00	底盘类			2010-8-4

