

# 东汉特卖大型玉米脱粒机 5轴含振动筛的脱粒机

产品名称	东汉特卖大型玉米脱粒机 5轴含振动筛的脱粒机
公司名称	新乡市东汉机械有限公司
价格	24500.00/个
规格参数	加工定制:是 产品类型:全新 适用对象:稻类,麦类,玉米,大豆
公司地址	新乡县合河乡合河村
联系电话	13849391240 13849382572

## 产品详情

【东汉特卖】大型玉米脱粒机\\5轴含振动筛的脱粒机/胶净率可达90% 联系人：张经理  
联系电话：13849382572

使用优点：

- 1、效率高、速度快、最突出的特定是可以脱湿玉米、湿干两用。
- 2、本机带有振动筛，直接出净粮、为收粮者减少了一道工序【筛玉米】、即节约了工时、又节省了工时、又节省设备费、场地费、
- 3、该机破芯率低。

ymtlj-35txing 小区种子脱粒机为麦、稻、黍以及谷子、高粱、青稞等作物的小区农科试验的气流清选脱粒机。对作物的穗系圃、鉴定圃、品比圃及原种圃小区材料的脱粒清选提供准确标准的资料。设计人员从科学发展的角度出发，整机无死角、圆滑设计，可开启、可观察的过程控制设计。使脱粒机抗混杂性能高、损失少；生产效率高、动力消耗低；干湿脱性能稳定、适应作物广等特点。保证了种子的高纯度、高质量。准确的反映农科试验小区的亩产和处理小样的数据，能为大田收获机械的检测提供准确数据，是农科单位，大专院校，原种场，种子繁育基地的首选设备。 技术规格与性能指标

外形尺寸：2760\*1920\*2680

配套动力：15千瓦 4级

垂直蛟龙：3kw

重量：1.5t工作量：25-35t

脱净率：90-95%

双轴同时工作，湿干两用，双风机同时排杂

玉米拖粒机又称为玉米脱粒机，常见故障产生原因

- 1.脱不净。产生的原因:滚筒转速过低;钉齿磨损严重或损坏;脱粒间隙过大。
- 2.滚筒堵塞。产生的原因:喂入量过大;传动带过松;滚筒转速低;凹板严重变形;玉米穗含水率过高;穗轴出口插板调节不当或滚筒内有物料时而停车。
- 3.籽粒破碎。产生的原因:喂入物料不均匀;脱粒间隙太小;滚筒转速过高;玉米穗水分过大;滚筒钉齿变形。
- 4.分离不清。产生的原因是:风量不足,主要是风机皮带过松,造成打滑;风机皮带轮止动螺钉松动,造成皮带轮空转,不能带动风机旋转;喂入物料中杂质过多。
- 5.排尘中排出的籽粒过多。产生的原因是:风机风量过大;凹板孔堵塞。自动上料玉米脱粒机的故障处理方法。

操作时，应该将前上料斗放下，然后慢慢向前移动，使发动机达到中速，合上离合，让玉米棒均匀上料，上料后自动进入脱粒机脱粒。若车速过快或过慢，轻则可能会导致玉米芯破碎，重则会发生严重的故障。 1、大带不走：前料斗下碾离地太近，导致大带角铁刮地。 2、大带太松，向上调整碾子将大带重新安装。 3、离合器太松，将离合器u型卡向外松几丝可解决。 掉链子：两链轮不相冲，链条太松。 4、大带跑偏：调整前料斗下面碾子两面螺丝，上带跑偏，调整输送槽上边左瓦合。 5、脱粒机不转：离合器太松，调整离合器拉杆，让离合器紧一点。

本产品的加工定制是是，产品类型是全新，适用对象是稻类,麦类,玉米,大豆，适用领域是农业，类型是脱粒机，品牌是东汉，型号是YMTLJ-35T，重量是1500（kg），生产厂家是东汉，动力类型是电动，功率是18（Kw），机器大小是大型，外型尺寸是2760\*1920\*2680（mm），自动化程度是半自动，售后服务是机身保修一年（易损件除外）