

通用电线式洗地机马达24V550W/三级三层叶轮抽吸吸水电机

产品名称	通用电线式洗地机马达24V550W/三级三层叶轮抽吸吸水电机
公司名称	东莞市商德自动化设备有限公司
价格	550.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:中大 配件名称:吸水电机
公司地址	东莞市南城区袁屋边塘坊三巷12号
联系电话	13717339109

产品详情

- 1.适用于：酒店、工厂、汽车美容、宾馆、商城、等等一些清洁场合。
- 2.适合于：力奇、威霸、超宝、洁霸、劲霸、嘉美、佳美、阿美德格、力奇、洁驰、taski、nss,ipc、alto、iec、凯驰、嘉得力、坦能、哈高，奥林匹斯，嘉得力，明德美，格兰高，加迪斯，健力，庄臣，高美、意伦蒂、爱迪特，百力威，威卓，意美，格威莱德，威马，贝纳特，洁驰、爱瑞特等国内外吸尘器，品质可靠！
- 3.应用形式：抽洗机、电瓶式、地毯式等等。
- 4.作用：洗尘和吸水。
- 5.日常保养应注意：

1；及时清理桶内杂物和各吸尘附件,尘格尘袋在每次工作后清洁,检查有没穿孔或漏气,并用清洁剂加温水彻底清洁尘格和尘袋,并吹干,严禁使用不干爽的尘格尘袋.

2；检查电源线及插头是否有破损,用完后把电源线缠绕成一扎挂置于机头顶盖挂钩上

- 3；吸水工作完毕后检查进风口有无堵塞或杂物,否则需作清理.检查浮波有无破损
- 4；使用机器需轻拿轻放,不能外力撞击动性
- 5；清洁机器时,请用含水或中性清洁剂的湿布擦拭,主机头严禁浸入水中清洗,不要用汽油,香蕉水等有腐蚀性的清洁剂,否则会导致外壳龟裂.
- 6；不要使机器处于长时间连续工作状态,连续工作时间请控制在2小时以内,否则会影响机器寿命.
- 7；长期使用吸尘吸水机时，会因过滤网网眼的堵塞而致使吸力下降。为了防止吸力下降，应定期用水清洗过滤网以及布袋，洗后在阴凉处晾干再使用，即可恢复吸力.
- 8；若主机发热，发出焦味，或有异常振动和响声，应及时送修，不要勉强使用.
- 9；软管不要频繁地折来折去，不要过度拉伸和弯曲.

6.吸尘吸水机的吸力检查：

如何检测没有吸力:1先将配件与桶身在四方口处分开。就是不要装配件。

2开动机械，用手放在四方口处（正常是能够感到有强烈吸力），如果没吸力就检查桶身有没漏气，桶身胶圈损坏，尘格堵塞，电机老化，浮波堵塞吸风口。发现后将其更换即可。

3如果检测到有吸力那就是配件有漏气，破裂，损坏。配件从短接头，软管，长接头，钢管，尘扒，按顺序装上再检查它的吸力,发现后将其更换即可

7.吸尘吸水机没有吸力的原因：

1所有的机械在工作时都不能避免的问题就是磨损,时间长就会老化,吸力就不如新机,当然所有公司也在努

力做好.

2机械在工厂和企业,由于没有专人清理,时间长尘格的气孔就堵塞了.

3配件保养不好时,软管,四方口,钢管,接头等出现磨损,破裂,气孔.这些都对吸力有着很大的联系.

4在一些地面不平和地毯上遇到一些比较或重或大难吸的,这时也需要吸力较强.

5当然吸力强,能更高效,节省更多时间,清洁工能提高工作效率.

6对一些特别的物体,如水泥,面粉或粘稠的东西这时对吸力要求就更大

7吸尘吸水机在吸尘时一定要确认过滤器是否安装好,如果是干湿两用吸尘器在吸水时则应该将过滤器取下来。

本产品的加工定制是是,品牌是中大,配件名称是吸水电机,材质是铜线,型号是24V550W,适用范围是洗地机