

SRZ-30南顺源（南顺）3KW不锈钢全自动电热开水器

产品名称	SRZ-30南顺源（南顺）3KW不锈钢全自动电热开水器
公司名称	广州市番禺区大石忠爱酒店用品店
价格	355.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:南顺(源)牌 型号:SRZ-30
公司地址	中国 广东 广州市番禺区 广州市番禺区大石镇沙溪恒生批发市场南区三街13号
联系电话	86 020 34704868 18028087601

产品详情

主要技术数据

型号	功率	额定电压	额定电流	相数	水龙头	外型尺寸	重量	容量
srz	2kw	220v	9.1安培	1	1	350*220*535	12公升	16公升
srz	3kw	220v	13.6安培	1	1	430*392*662	16公升	28公升
srz	6kw	380v	9.2安培	3	2	430*392*760	18公升	40公升
srz	9kw	380v	13.6安培	3	2	537*392*835	24公升	60公升
srz	12kw	380v	18.2安培	3	2	537*398*915	26公升	80公升
srz	15kw	380v	22.7安培	3	2	597*448*1300	38公升	120公升
srz	18kw	380v	27.2安培	3	2	597*448*1400	40公升	140公升
srz	21kw	380v	31.8安培	3	2	597*448*1500	43公升	160公升

开水器故障检修表

故障现象	故障原因	修理办法
指示灯不亮	1.指示灯损坏	1.更换指示灯
	2.指示灯线断开	2.将断开接线换好

指示灯亮	1.发热元件接线断开或烧坏	1.检查接线修复，更换新发热元件
水温不上升	2.电源进线缺一相或一相保险丝烧断	2.电源缺相暂不使用跟换保险丝
漏水	1.自动进水阀关闭失灵 2.水阀螺帽接头未接紧 3.排污水塞未接紧	1.纠正浮球角度 2.旋紧螺母 3.旋紧螺丝
水温100 时	1.工作指示灯引线碰壳	1.检查指示灯线修复
工作灯不灭	2.自动控温开关移位	2.调整控温系统
机体带电	1.地线未接 2.电线有破损现象	1.检查地线是否接牢 2.检查机内各电线是否有破损及修复

有意者可以联系我们 我们24小时在线的qq 1585525387电话
020-31076181 13600009021 18028087601顾客的满意 是我们的追求

本产品的加工定制是是，品牌是南顺(源)牌，型号是SRZ-30，材质是不锈钢，产品认证是XK01-302-00093，最大电压是220/380（V），工作电流是13.6（A），主要用途是生产饮用水，额定功率是3kw，容量是28公升，外形尺寸是430*392*662