

## 通推荐常青牌Z5150B立式钻床

产品名称	通推荐常青牌Z5150B立式钻床
公司名称	滕州市常青机械有限公司
价格	20600.00/个
规格参数	类型:深孔钻床 品牌:常青 型号:Z5150B
公司地址	滕州市龙泉街道赵楼村北
联系电话	15165877789

## 产品详情

z5150系列方柱立式钻床是万能型通用机床。机床的最大钻孔直径为z5150b： $\phi 40\text{mm}$ （在50-60kgf/mm的钢材上，在布氏硬度hb=220的铸铁上，钻孔能力为50mm）

型号	z5150b立式钻床
工作台尺寸（长×宽）	1200*280mm
工作台行程	工作台横向移动800mm；工作台纵向移动1000mm
主轴中心线至导轨面距离	335mm
主轴端面至工作台面距离	0-750mm
主电机功率	3.0kw
最大钻孔直径	50mm
最大送刀抗力	16000n
主轴最大输送扭矩	350n.m
主轴孔锥度	5morse
主轴变速级数	12级
主轴变速范围	31.5-1400r/min
主轴行程	250mm
主轴箱行程	200mm
送刀级数	9级
送刀范围	0.056-1.80mm/r
外形尺寸（长×宽×高）	1080*810*2510mm
机床重量	1250kg

z5150立式钻床加工的孔圆度超差的故障原因及排除方法有哪些?

答：立式钻床加工孔圆度超差的故障原因及排除方法如下：

(1) 主轴轴承间隙过大。若主要是由于磨损而造成，则可由装在轴承上部的螺母来调整。(2) 主轴弯曲，产生回转径向圆跳动量太大。则应矫正修复或更换主轴。(3) 主轴套筒与箱体孔配合间隙过大。则应修整主轴套筒，更换箱体孔套，使其配合间隙不得大于0.03mm

z5150立式钻床产品咨询顾问：渠经理

立式钻床z5150b质量和品牌影响力是我们滕州常青机床不懈的追求!

此款立式钻床为铣床工作台，工作台面1200/280大大提高了机床的使用性能！如果您对此款立式钻床感兴趣赶快联系我们的销售人员：18906376089还有更多惊喜等待着您！

本产品的类型是深孔钻床，品牌是常青，型号是Z5150B，主电机功率是3(kw)，轴数量是单轴，钻孔直径范围是50(mm)，主轴转速范围是31-1400(rpm)，主轴孔锥度是5，控制形式是人工，适用行业是通用，布局形式是立式，适用范围是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是产品质量一年保修