

南阳改灯, 改装车灯小知识

产品名称	南阳改灯, 改装车灯小知识
公司名称	南阳新视界汽车用品商行
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:新视界
公司地址	南阳市光彩市场汽配城6排3号
联系电话	18937751160

产品详情

三、自动熄火是由于发起电流过大而发生电磁烦扰。这个可以在设备的时分把安靖器远离发起机或许换个低电流发起的安靖器。

四、该疑问首要体现在宝马车系，尤其是323等车，由于它是由变光线路控制的供电从电瓶直接取电，大灯线路供电太纤细，所以设备氙气灯后不亮。需要加装回路，否则导致远光指示灯不亮，装弹性灯后，假设回路设备不精确，即易导致远光供电缺少形成灯光晃动。尤其是千元以下的弹性灯，在路面不平的情况下远光颤抖比照明显。可以找专业人员加装精确电压的回路，或采购1000元以上的氙气灯进行处理。

一、聚光性欠好，不聚光有两个方面的要素：

www.nyxsj.com

氙气灯双光透镜总成

- 1、灯泡和灯杯的调配不当。
- 2、设备不到位或许没有调试好。

www.nyxsj.cn

二、缺点灯亮是由于原车的灯泡损耗功率大(55w)，氙气灯的功率小(35w)，所以改装后它的功率不行而报警，作为氙气灯它的发起电流是8a的，而原车是6.2a启成所以原车的线路设定不匹配。需要到4s店去更

改电路方式。