

# 珠海再生硒鼓除尘机厂家专用室内除尘设备供应商

产品名称	珠海再生硒鼓除尘机厂家专用室内除尘设备供应商
公司名称	珠海市维启机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:维启机械 型号:TX500 功率:1.1kw
公司地址	珠海市南屏科技工业园屏西五路9号1号楼一层、 二层A区、2号楼一层
联系电话	0756-8696351 13824134118

## 产品详情

珠海维启设备有限公司（电话：0756-8696351 /15914883466郑小姐）为您提供再生硒鼓除尘机的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息，您可以直接联系厂家获取再生硒鼓除尘机的具体资料，

### 除尘器（工业除尘器厂家）的工作原理

通过风机或气泵使机器内部的空气被抽出，这样机器内外部产生了压力差，也就是所谓的负压，负压越高，吸力越强。除尘器其实是很简单的机械设备，主要由一个漩涡气泵或风机进行抽风，杂物经吸嘴和吸尘管进入机器后，先进入一个过滤布袋，一般是无纺布的，经过初级过滤，携有细小的灰尘的空气再经过一个特制的滤清器，经二级过滤，再经风机排风口排出，基本上过滤效率可达99%以上。

### 除尘器（工业除尘器厂家）的维护和保养

**使用前的检查：**打开筒盖检查储尘袋是否扎紧，吸口处是否系牢，并盖好筒盖。检查电源电压，若有需要，注意电机正反转。

**更换皮带：**部分采用皮带式传动的袋式吸尘器需要更换新的传送带，将吸尘器后门打开，进行更换。若皮带有松动，打开侧门，调整控制螺母到适当的位置即可。

**使用过程中应注意事项：**普通型（非防爆类）机器严禁在易燃易爆场所使用；非特殊材料滤袋不可吸有燃着的火种及超高温废料；在没有滤尘袋、滤清器的情况下严禁使用，否则将直接导致风机损坏；当滤袋、滤清器发生破损情况下，应及时进行更换，不可继续使用；吸尘软管不可被压扁、踩踏、磨损；后箱体外壳处温度较高，尤其在连续工作很长时间后，注意烫伤；储尘桶积蓄过多杂物应及时清理，并定期清理滤袋和滤清器，保证畅通；吸尘器过载后，控制箱内热继电器将会自动切断电源，此时必须拔下

电源插头，查明原因，待热继电器复位后，在行使用；工作完毕后，应切断电源，放置于清凉干爽处。这样可以有效的延长工业除尘器的使用寿命。

联系电话：0756-8696351 /15914883466 郑小姐 网址：www.reacehfill.com

### 除尘器（工业除尘器厂家）的故障检修

噪音大--形成原因：轴承磨损严重、转轴弯曲、叶轮轴变形或移位、紧固件松动、电动机磨损（炭刷、转子、轴承等）、风扇叶松动或损坏等。

电机过热--形成原因：连续工作时间太长、电刷和整流子磨损产生火花过大、滤尘器上粘灰太多、集尘室满灰等。

吸力下降--形成原因：电动机出故障、电刷磨损、滤尘器受潮、集尘室满尘、软管及吸尘口或排气口堵塞、管路漏气、接口密封不良等。

保险丝（管）连接熔断--形成原因：电源线、插头、座短路、电动机线圈短路、吸尘器内部连线短路。

机壳带带电--形成原因：电源线老化，因而对地漏电、除尘器内部线路与机壳接触。

联系电话：0756-8696351 /15914883466 郑小姐 网址：www.reacehfill.com

### 除尘器（工业除尘器厂家）产品信息

抽吸力：-35kpa

型号：TX850

品牌：维启机械

功率：1.1（kw）、1.5（kw）、2.2（kw）

吸风方向：卧吸式

### 除尘器（工业除尘器厂家）产品展示