

# 3M3125气动点磨机

产品名称	3M3125气动点磨机
公司名称	克里斯安工业品（苏州）有限公司
价格	3000.00/台
规格参数	品牌:3M 型号:3125
公司地址	苏州市高新区横塘滨河路52号
联系电话	15851468861

## 产品详情

3M 3125抛光机 1台/件

### 产品描述

3M 3125打磨机，可以高效方便的去除面漆表面的疵点，颗粒物等异物。体积小，重量轻、使用性能良好

由于本打磨机才有轨道式偏心振动，因此打磨不易产生意外划伤和打磨过度，打磨后不留任何疵点、颗粒。

产品描述：A.塑胶漆面凹凸点产生原因:一切漆面问题的根源在于漆面在风干过程中不可避免的存在着表面张力 1.表面清洁或准备不当,涂面之气泡内含有湿气又加上长时间在太阳光底下曝晒使漆膜内的湿气受热膨胀而产生了气泡。2.涂料使用错误,使用太快干的稀释剂或喷涂过快或压力太大,空气或湿气可能被表层封住或使用低略之稀释剂。3.漆膜过厚。每道间静置时间不够或底漆太厚,又加上表层过于快干都会使底层溶剂或稀释剂于最后才挥发出来,继而导致气泡的产生。4.空压管线内有水份.油份.脏物。5.补土或底漆水份未完全干燥。6.烘烤灯烘烤距离太近或烘烤温度过高。7.喷涂后烘烤过早或涂料配套不当。

B.3M 塑胶漆面解决方案: 3M 产品解决流程: I.3125气动机+466LA金字塔圆形碟片+水

偏心振动打磨,磨平漆面上凹凸粗糙点和划伤,注意不可磨穿漆面

II.81235腊水+85078 羊毛球+7403抛光机+45090黑色橡胶托盘+14736黄色海绵托盘 ” 3

同心旋转抛光流程,81235配合85078羊毛球,去除打磨流程留下的砂痕,可去除2500#-3000#砂痕

III.7125抛光机+82877抛光腊+2648橙色波浪球 偏心旋转抛光流程,82877配合2648 橙色波浪球,可去除4500#砂痕,即消除上一道抛光流程留下的白色雾影 ” 3

产品描述：3M 3125抛光机: A.3125砂光机能高效方便的去除面漆表面的疵点、颗粒等

异物。体积小、重量轻、使用性能良好。由于本打磨机

能够采用轨道式偏心振动，因此打磨不易产生意外划伤 和打磨过度，打磨后不留任何疵点、颗粒。

B.马达转速:7500转/分 振动偏移量:3毫米 空压机压力:4-6.5公斤 机器重量:0.48公斤  
托盘直径:30毫米