

# 供应E风L-HL液压油厂家直销|湖北武汉润滑油

产品名称	供应E风L-HL液压油厂家直销 湖北武汉润滑油
公司名称	武汉国光石化产品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:国光E风 型号:L-HL液压油 倾点:不高于-15
公司地址	武汉市东西湖区惠安大道123号
联系电话	027-83380049 18827077008

## 产品详情

E风L-HL液压油由矿物基础油和精选添加剂调和而成，适用于低压的液压系统和循环系统。本品具有良好的抗氧化安定性确保较长的使用寿命；优异的防锈防腐性，有效避免设备的锈蚀；优异的抗泡性等。E风系列产品十分成熟，有6年为大型石化集团代工的经验，产品品质远远超越国标。

L-HL液压油按40 运动粘度分为32、46、68、100等牌号，公司拥有完善的技术团队、研发团队以及检测中心，可以免费提供油品检测服务，让您明确知道用油情况，从而最大限度的降低设备维修成本，提高生产效率。

### 液压油使用小知识：

1.液压油粘度（使用的牌号，如32、46、68等）过低，往往会出现以下4种情况：

泵发生噪音，排除量不足，产生异常磨损，甚至烧结

由于机器的内泄漏，油缸、油马达等执行元件产生异常动作

压力控制阀不稳定，压力计指针振动

由于润滑不良，滑动面产生异常磨损

2.液压油粘度过高（使用的牌号，如32、46、68等），往往会出现泵由于吸油不良产生烧结或是泵吸油阻力增加产生空穴作用，也会让控制阀动作迟缓动作不良出现以上情况，如果是油品牌号不对，建议更换液压油牌号，如果使用的是设备规定的牌号而出现的问题，有可能是设备发生了故障，如果设备没问题，那就是选用的油品质量有问题，建议更换其他品牌液压油。

### 3.为什么有时液压系统会严重泄漏？

在保证密封件是正品且未损坏的前提下，液压系统泄漏严重的原因可能有以下几种：

- 一是油温过高，使油粘度过低；
- 二是选用了粘度过低的牌号；
- 三是使用了质量不明的液压油。

### 4.为什么有时液压泵会频繁损坏？

在保证油泵是正品的前提下，应有如下原因：一是油的抗磨性能差，用了假冒伪劣油或质量档次偏低；二是油太脏，过滤系统失败或环境太差；三是已超过了换油周期而未换油。

武汉国光石化产品有限公司创建于1998年，是一家专业从事工业润滑油、切削液、润滑油添加剂等产品研发、生产和销售的企业集团。

公司不仅有自己的自主品牌，同时代理道达尔工业润滑油和嘉实多车用油，让不同需求的客户有更多不同的选择。