

供应中央供料高压风机

产品名称	供应中央供料高压风机
公司名称	上海太有实业有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:美国TEAKOR 型号:HB6455 BV-0200W:HB8315
公司地址	上海市疏影路1326号
联系电话	02151082198 13061654669

产品详情

故障

编辑

(一) 风机不转动

排除方法：

- 1、未接通电源——接通电源
- 2、电机不工作——检查电机接线或更换电机
- 3、风机头损坏——修复风机或更换
- 4、风机中有异物卡死——清除异物

(二) 噪音增大

排除方法：

- 1、轴承干润滑——加轴承油脂
- 2、轴承损坏——更换轴承
- 3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头

- 4、紧固件松动或脱落——拧紧紧固件
- 5、风机内有异物——清除异物或更换泵头

（三）震动增大

排除方法：

- 1、轴承损坏——更换轴承
- 2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡
- 3、主轴变形——更换主轴或泵头
- 4、工作状态进入喘震区——调整工作状态，避开喘震区
- 5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网

（四）温度升高

排除方法：

- 1、进气口温度过高——降低进气口温度
- 2、轴承干润滑——加轴承油脂
- 3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头
- 4、工作状态改变——调整工作状态
- 5、环境温度增高——增加环境通风散热

（五）压力减小

排除方法：

- 1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障
- 2、管网阻力增加——降低管网阻力
- 3、工作状态改变——调整工作状态
- 4、电机转向反向——电机重新接线

（六）流量减小

排除方法：

- 1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网
- 2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障

- 3、管网阻力增加——降低管网阻力
- 4、工作状态增加——调整工作状态
- 5、电机转向反向——电机重新接线