

# 玉米花膨化机，小型食品机械

产品名称	玉米花膨化机，小型食品机械
公司名称	邢台市桥东区天腾机械设备制造厂
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	邢台市桥东开发区13号
联系电话	0319-5233978 15303397978

## 产品详情

产品详解：

（七用食品膨化机、大米、玉米、高粱米、黄米等）该机以体积小、重量轻、结构精巧、操作技术简单和可观的经济效益，赢得了广大用户的青睐。新型多功能膨化机是以大米、玉米、高粱米、黄米等为原料，并可添加各种调料，利用自身发热能将原物膨化成90倍以上好滋味膨化果。启用动力后加入原料就可生产出空心棒形、花生形、饼干形形、炒米形、麻花形、小麻花形、梅花形等各种形状各异的膨化果，果实香酥甜脆，老小皆宜。膨化出的产品形状多样化，并具有自断成形装置，同时膨化出的玉米花型可制作。随机配有模具头和机器使用操作说明书。

型号：TP-30

产量：30-40kg/h

动力：3kw电机 1440转/分；10马力柴油机

重量：21.5kg

外形尺寸：430x300x320mm

三角带型号：B型三角带两条

膨化果配料：可在大米中加放甜密素，各种香精，薄荷，食用色素等。

七用膨化机操作方法

1.拧紧机头螺母和皮带盘的后螺母，皮带要拉紧。

2.开机应空转正常，方可小量慢慢加入湿米（就是在半两米中加入少量的水，以刚好将米拌湿为准），待膨化物正常出来，马上连续加入少量干米，由于开始温度低、负荷重，开始加工时，柴油机油门一定要开大一些，并且加米要慢，待膨化果出来成型后，逐步加快进米量，进米量以动力拖得动为原则。

如发现进口处有大米往上翻，那是因为刚开始机器还未升高至正常温度，放米过多，出口来不及出料，造成大米往回翻。此时停止放米，待翻上来的米下去后再放，一定要连续加工，5分钟后，温度升高。