

洁净棚设计不达标原因分析 中建南方净化

产品名称	洁净棚设计不达标原因分析 中建南方净化
公司名称	深圳市中建南方净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中建南方
公司地址	深圳市南山区西丽镇新光路99号
联系电话	0755-26620315

产品详情

洁净棚设计不达到要求的一般原因分析：

深圳市中建南方净化设备有限公司<http://www.zjnf.cn>

- 1、生产活动控制不足，车间的粉尘多。
- 2、通风设备空气过滤器更换不及时，在使用过程中，空气过滤器单次使用时间过长，空气过滤器有积尘。
- 3、洁净棚使用过程中，人员物料的不规范管理，进出控制不足，导致大量的外部污染物进入，对相关设备造成影响。
- 4、洁净棚设计不合理，或者风量不达标，造成内部气压不均匀，导致洁净棚内尘埃不能有效排出。
- 5、净化空调管理不合理，通风系统内壁不干净或者接口链接不严实，产生漏风可能。