

铡草机_恒力机械_大型铡草机

产品名称	铡草机_恒力机械_大型铡草机
公司名称	荥阳市恒力养殖机械厂
价格	100.00/件
规格参数	品牌:门窗加工设备 型号:UQ1366
公司地址	郑州市荥阳城关工业园区魏河
联系电话	0371-64666649 13071081895

产品详情

铡草机使用保养要点：

铡草机工作之前一定要按规定对各部位进行检查调整，达到要求后才可以使⽤，铡草机的动⼑与定⼑应该经常保持⼑⼑锋利，否则应该及时卸下来磨⼑。主⼑两侧轴承和喂入辊轴两侧轴承在安装时已经注⼊润滑油，每使⽤1个月后，需要将以上轴承拆下，清洗干净后重新加好润滑油，再安装使⽤，以后每使⽤一个月润滑一次，其它旋转部位在使⽤中也需要经常加注机油润滑。此外还应该经常检查铡草机的零部件是否损坏、严重磨损、和松动，特别是⼑⼑和旋转部件。若发现损坏。严重磨损和松动，应该及时更换，修复和紧固，以免造成重大事故。铡草机停⽤时应清除表⾯尘⼑及脏污。若是露天停⽤，应⽤⼑布盖好，防止铡草机⽣锈腐蚀。

铡草机主要技术特点：

一、铡草机⽣产效率高、⼑机可以⼑⽤

- 1、青饲料加工：包括青玉米秸杆，各种青饲料草（菜）的切段、揉搓。每⼑时加工1000 ~ 1500公⼑。
- 2、干饲料加工：包括干玉米秸、麦秸、稻草、⼑粱秸、干草切段、揉碎直至加工成草粉。每⼑时加工1000 ~ 1500公⼑。
- 3、粉碎粮⼑等颗粒料（如玉米、⼑粱、豆类）。

二、铡草机配套⼑⼑广泛，可选⽤7.5 ~ 11kW的⼑机，195柴油⼑，⼑型拖拉机（12 ~ 15⼑力）。

三、铡草机的秸杆轴向喂入安全可靠，并装有安全防护罩。

四、铡草机⼑⼑技术⼑果好，同时可节省⼑量精饲料，能有效挖掘秸杆资源潜力。

铡草机常见故障排除：

使用时若铡草机上、下喂入辊间发生秸秆或饲牧草堵塞，其故障原因主要是因喂入量过大造成喂入辊与过桥间塞草和缠草。排除方法是停车后用手倒转主轴大的皮带轮，堵草即可随之倒出，然后将喂入辊所塞和所缠入的草清理干净即可。若铡切出来的草段过长，其故障原因主要是：动、定刀片间隙大，或动、定刀片不锋利。可以调整切碎间隙，使其间隙变小，并把刀片磨锋利即可排除故障。