

# 厂家现货供应四轮移动式升降机

产品名称	厂家现货供应四轮移动式升降机
公司名称	济南金万通机械制造有限公司
价格	11500.00/台
规格参数	品牌:金万通 型号:SJY0.3-4
公司地址	jinanjwtsjj@163.com
联系电话	86-0531-81172097 18560119299

## 产品详情

怎样解决减速机早期点蚀的状况。点蚀肯定与润滑油有关系，同时它还要与减速机的材料有密切联系。平时的使用过程一会有一定处理规范。还有一点就是由于齿轮接触不好造成局部超负荷而产生的，齿轮的局部超负荷使实际接触应力大大超过齿轮材料的许用接触应力，有的齿轮达不到全齿长接触或仅在齿的一端接触，甚至对角接触。

一、材料及处理规范的影响 齿轮材料的选择正确与否以及使用负荷的匹配情况，热处理硬度的选择与匹配，也是影响早期点蚀的原因。

二、润滑油的影响 由于齿轮传动的不合理润滑及润滑剂的选择不适也是影响早期点蚀的原因。

防止减速机齿轮早期点蚀的途径：（一）齿轮减速机

传动的合理润滑及选择合适的润滑剂。（二）提高减速机齿轮安装精度，保证齿轮的接触精度。

联系电话：0531-81172097

网址：www.jnjwtjx.com