

进口精密机械设备不锈钢钢板地面防护无尘室气垫搬运

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 进口精密机械设备不锈钢钢板地面防护无尘室气垫搬运 |
| 公司名称 | 全顺半导体设备安装（深圳）有限公司 |
| 价格 | .50/吨 |
| 规格参数 | 品牌:意大利 型号:快捷 |
| 公司地址 | 中国广东省深圳市南山区西丽车场 |
| 联系电话 | 0135-10793066 13532656669 |

产品详情

进口精密机械机器设备不锈钢钢板地面防护无尘室气垫搬运移位定位

半导体,lcd,tft,晶圆厂,设备厂.

- 1.搬运重物之前，应采取防护措施，戴防护手套、穿防护鞋等，衣着要全体、轻便。
- 2.搬运重物之前，检查物体上是否有钉、尖片等物，以免造成损伤。
- 3.应用于手掌紧握物体，不可只用手指抓住物体，以免脱落。
- 4.靠近物体，将身体蹲下，用伸直双腿的力量，不要用背脊的力量，缓慢平稳地将物体搬起，不要突然猛举或扭转躯干。
- 5.当传送重物时，应移动双脚而不是扭转腰部。当需要同时提起和传递重物时，应先将脚指向欲搬往的方向，然后才搬运。
- 6.不要一下子将重物提至腰以上的高度，而应先将重物放于半腰高的工作台或适当的地方，纠正好手掌的位置，然后再搬起。
- 7.搬运重物时，应特别小心工作台、斜坡、楼梯及一些易滑倒的地方，经过门口搬运重物时，应确保门的宽度，以防撞伤或擦伤手指。
- 8.搬运重物时，重物的高度不要超过人的眼..详情咨询13510793066（广东专线），欢迎友访，顺祝商祺！