

2寸汽油自吸式水泵|家用抽水机

产品名称	2寸汽油自吸式水泵 家用抽水机
公司名称	上海武萨机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:武萨动力 型号:WS-20X 相数:单相
公司地址	上海市奉贤工业园区110号
联系电话	021-31312976 13651712972

产品详情

2寸汽油自吸式水泵|家用抽水机

2寸汽油自吸泵	
型号	WS-20X
进水口直径	2寸50mm
出水口直径	2寸50mm
吸程	7m
扬程	26m
流量	50m ³ /h
启动方式	手启动/电启动
燃油箱容积	2.5L
净重	25KG
尺寸	505*425*530mm
动力型号	WS-170F
型式	单缸、立式、四冲程、风冷、直喷式
转速	3600rpm
额定功率	2.8KW
缸径*行程	70*55mm
排量	211cc
润滑油容积	0.75L
油箱容积	3.6L

品牌	武萨动力
联系人	王燕经理
电话	021-31312976
手机	13651712972
公司名称	上海市武萨机械设备有限公司

武萨动力自吸式水泵在日常使用的过程中，会有遇到一些比较常见的问题。例如自吸泵的不抽水问题，就会有许多的不同的原因导致的，那么我们该如何去处理这些问题原因是关键。一般自吸泵不抽水问题产生的原因包括一下几个方面来告诉您如何正确使用武萨动力自吸式水泵：

- 1、第一次使用自吸泵；所谓自吸泵，意思是在自吸泵启动的时候不需要加水，其自身的叶轮就可以做到，且叶轮的密封间隙越大，其自吸的高度反而越低。这并不是说自吸泵就不需要加水了，在第一次安装好自吸泵后，还是需要灌水利用自吸泵的叶轮作用，才可以将水吸上来。
- 2、自吸泵上水时间较长；导致这种情况出现的原因可能是：引水较少、自吸泵进出水盖等部位有螺丝松动的现象、进水管密封度不够、自吸泵自身吸程较小（这种情况可以考虑更换一台吸程较大的自吸泵）
- 3、自吸泵工作不稳定，经常性的短暂停止工作。出现这种情况建议检查下自吸泵的物理结构或者配件是否损坏，自吸泵内部是否出现异物，例如杂草等。
- 4、自吸泵出水量较小；在自吸泵有出水但是出水量不使很大的时候，首先要检查下叶轮和壳体口环间隙是否过大，可以考虑换壳体或叶轮口环、其次水泵内有存气也是可能的原因之一、另外一个可能就是叶轮的水流管道被异物阻塞，还有就是填料磨损严重。
- 5、自吸泵在开机前要检查泵体内有无液体，如果无液体，容易造成空抽烧毁机械轴封等异常现象。

在处理自吸泵不出水问题的时候，我们要对泵出问题的原因逐一进行排查。迅速找到问题的原因，使自吸泵正常的运作。

公司名称:上海武萨机械设备有限公司

联系人：王燕（经理）

联系电话: 021-31312976（座机）

联系手机: 13651712972（微信）

24小时热线：17749722972（技术）

在线咨询：2926698235（客服）

售后维修：质保一年，终生维护

汽油发电机<http://www.wusafadianji.com>

发电电焊机<http://www.wusafadianhanji.com>

武萨动力发电机<http://www.wusapower.com>

2寸汽油自吸式水泵|家用抽水机