

4寸汽油自吸式水泵|便携式汽油水泵

产品名称	4寸汽油自吸式水泵 便携式汽油水泵
公司名称	上海武萨机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:武萨动力 型号:WS-40X 相数:单相
公司地址	上海市奉贤工业园区110号
联系电话	021-31312976 13651712972

产品详情

4寸汽油自吸式水泵|便携式汽油水泵

4寸汽油水泵	
型号	WS-40X
发动机转速	3600rpm
进水口直径	4寸100mm
出水口直径	4寸100mm
流量	80m ³ /h
扬程	28m
吸程	8m
动力型号	WS-188
最大输出功率	9.5/3600Hp
推荐使用功率	8.0KW
启动方式	手拉启动

空气滤清器	半干、油浴
燃油箱容量	6L
机油容量	1.1L
包装尺寸	615*445*520mm
净重/毛重	49/50Kgs
品牌	武萨动力
联系人	王燕经理
电话	021-31312976
手机	13651712972
公司名称	上海市武萨机械设备有限公司

武萨动力自吸式水泵它具有结构紧凑、操护方便、操护方便、维修方便、效率高、寿命长、携带方便，操作简单，并有较强的自吸能力等优点。自吸泵在日常使用的过程中，会有遇到一些比较常见的问题。例如自吸泵的不抽水问题，就会有许多的不同的原因导致的，那么我们该如何去处理这些问题原因是关键。一般自吸泵不抽水问题产生的原因包括一下几个方面：

- 1、第一次使用自吸泵；所谓自吸泵，意思是在自吸泵启动的时候不需要加水，其自身的叶轮就可以做到，且叶轮的密封间隙越大，其自吸的高度反而越低。这并不是说自吸泵就不需要加水了，在第一次安装好自吸泵后，还是需要灌水利用自吸泵的叶轮作用，才可以将水吸上来。
- 2、自吸泵上水时间较长；导致这种情况出现的原因可能是：引水较少、自吸泵进出水盖等部位有螺丝松动的现象、进水管密封度不够、自吸泵自身吸程较小（这种情况可以考虑更换一台吸程较大的自吸泵）
- 3、自吸泵工作不稳定，经常性的短暂停止工作。出现这种情况建议检查下自吸泵的物理结构或者配件是否损坏，自吸泵内部是否出现异物，例如杂草等。
- 4、自吸泵出水量较小；在自吸泵有出水但是出水量不使很大的时候，首先要检查下叶轮和壳体口环间隙是否过大，可以考虑换壳体或叶轮口环、其次水泵内有存气也是可能的原因之一、另外一个可能就是叶轮的水流管道被异物阻塞，还有就是填料磨损严重。
- 5、自吸泵在开机前要检查泵体内有无液体，如果无液体，容易造成空抽烧毁机械轴封等异常现象。

在处理自吸泵不出水问题的时候，我们要对泵出问题的原因逐一进行排查。迅速找到问题的原因，使自吸泵正常的运作

公司名称:上海武萨机械设备有限公司

联系人：王燕（经理）

联系电话: 021-31312976（座机）

联系手机: 13651712972 (微信)

24小时热线 : 17749722972 (技术)

在线咨询 : 2926698235 (客服)

售后维修 : 质保一年 , 终生维护

汽油发电机<http://www.wusafadianji.com>

发电电焊机<http://www.wusafadianhanji.com>

武萨动力发电机<http://www.wusapower.com>

4寸汽油自吸式水泵|便携式汽油水泵