

# 亿涛顺爆屏修复真空贴合机高速贴片无气泡不发黄

产品名称	亿涛顺爆屏修复真空贴合机高速贴片无气泡不发黄
公司名称	深圳市亿涛顺科技有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	品牌:亿涛顺 型号:yts-1 规格:470*550*460mm
公司地址	广东省深圳市福田区上步南路国企大厦永富楼20C
联系电话	0755-61902780 15915482585

## 产品详情

oca干胶贴合小常识

贴合机是如何实现不用脱泡的：

1

、目前市场上出现了很多不用脱泡的贴合机、其原因并不是机器性能的提升，而是用了其性能最好的oca光学胶。

2

、目前三菱g4.2、三菱g6.5这两种型号的oca光学胶、对于气泡的吸收性都非常好、可以达到不用除泡的效果！

3

、假如不用三菱的光学胶，贴合机想要达到不用除泡的效果；只有通过提高贴合机的温度、压力和时间来实现，但是提高了贴合机温度、压力、时间、对于贴合后的良品率有太大的影响、这是很多维修人员不愿意看到的结果！！用三菱的干胶我们的贴合机在3分钟已可以达到不用脱泡的效果！

4

、由于市场上的三菱干胶一直缺货，价格不断上涨、在维修利润不断减少的今天对于成本的控制就显得非常重要了。我们保证不管您用什么牌子的干胶，都让您运筹帷幄、完美应对！

二、脱泡机脱不掉泡的原因：

1、脱泡机原理，脱泡机是在一定的压力和温度下让oca胶充分吸收。

2

、oca胶没有和屏幕边缘完全闭合、在一定的压力下只会让屏幕中进入更多的空气（通常气泡出现在屏幕的四周）

3

、边角出现小气泡，是盖板的油墨太厚或不平，让oca的气泡吸收性变差，用250厚度的oca干胶可以解决问题，或者更换粘性好的oca干胶、更换盖板以可以解决（通常是白色盖板的工艺要差一些）

4、温度太高会使oca胶产生化学反应、形成小气泡！（通常在屏幕上出现很多密密麻麻的小气泡）

贴合后屏幕发黄：

1

、oca干胶的质量问题，oca干胶的酸碱成度配方比例问题、温度过高就会产生化学反应出现变黄现象（出现这种现象的概率比较小）

2、脱泡机的压力太大、过高的压力挤压液晶产生。（出现这种现象的概率以比较少）

3

、贴合机的温度控制问题、很多使用国产温控器的贴合机、让温度产生很大的漂移、容易出现发黄这个问题。