

ML1710 三星硒鼓1710 三星1710

产品名称	ML1710 三星硒鼓1710 三星1710
公司名称	慈溪市观海卫来特电脑耗材厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:三星 型号:1710 类型:硒鼓
公司地址	慈溪市观海卫镇淹浦村
联系电话	013777919921

产品详情

品牌	三星	型号	1710
类型	硒鼓	适用设备	激光打印机
适用品牌型号	Samsung ML-1500/1510/1520/1710/1710P/1740/1750/1755	颜色	黑色

硒鼓常出现的几种现象及解决方案：

硒鼓漏粉：除了外壳损伤以外，通常是运输过程中或者是由于某些客户在使用过程中，硒鼓内的磁棍积粉的原因。解决办法很简单，只要把鼓芯顺方向转几圈就可以了。

打印文件和鼓芯上同时出现1厘米以上同样宽的纵向黑道，一般客户也认为是漏粉：这是刮板出了问题，造成棍芯上的粉刮不干净。

打印文件上出现纵向得细黑道：通常是刮板和刮板边上的小刮片粘上了脏东西或者碎纸屑。

打印文件中出现横向的黑道：通常是硒鼓内的磁棍积了粉，顺着转几圈就可以了。

若打印文件上出现明显的底灰：通常是鼓芯或者碳粉出了问题。

打印文件颜色不匀，有名显的白道：从外面看磁棍还能不能看见碳粉，如果看见磁棍上有些地方有粉，有些地方没有粉，表明此硒鼓碳粉以用尽。

如果打印机打出白纸一张：先检查打印机有没有问题，若没有问题，那就说明硒鼓在装配时出了问题。

除了以上几个问题，通常都可以认为打印机出了问题。

