

垃圾打包机 半自动打包机

产品名称	垃圾打包机 半自动打包机
公司名称	深圳市川洋亿达机械设备有限公司
价格	17800.00/台
规格参数	品牌:川洋 型号:CYL-30
公司地址	深圳市龙岗区六联社区福光鹅公岭工业园
联系电话	0755-84818159 13431422653

产品详情

垃圾打包机、半自动打包机图片

垃圾打包机、半自动打包机产品故障及原因：

故障	原因分析	解决方法
机器无力	1) 油封老化 2) 油泵损坏(压力油油温过高, 压力油使用时间过长) 3) 溢流阀失灵 4) 电机电压不够380V	1) 更换油封 2) 更换油泵或更换压力油 3) 清洗或更溢流阀 4) 更改大电线或找电工处理
中轴漏油	1) 中轴油封破损 2) 大法兰O形圈破损 3) 中轴表面起坑损坏 4) 小法兰螺丝不够紧	1) 更换中轴油封 2) 更换大法兰O形圈 3) 更换中轴 4) 锁紧小法兰螺丝
机器发响	1) 液压油不够, 进空气 2) 过油管破中, 入空气 3) 过油管老化, 过油量不够	1) 加够适量液压油 2) 更换过油管 3) 更换过油管

	4) 滤油器堵塞	4) 清洗或更换滤油器
机器失灵	1) 行程开关损坏或接触不良 2) 扣制开关损坏	1) 更换行程开关 2) 更换扣制开关
电机不转	1) 电机烧坏 2) 交流接触器烧坏 3) 扣制开关损坏或接触不良	1) 更换电机 2) 更换接触器 3) 更换扣制开关
机器发热、发振	1) 液压油变质 2) 长时间受高压	1) 更换液压油 2) 减少受压时间或加上冷却器