

上海东芝变频器维修

产品名称	上海东芝变频器维修
公司名称	上海芯维自动化科技有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:东芝 型号:VT130G3U4015
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金齐路188弄
联系电话	021-31606878 18679441819

产品详情

东芝变频器维修，可修复东芝变频器常见故障：无显示、缺相、过流、过压、欠压、过热、过载、接地、参数错误、有显示无输出、模块损坏等；东芝变频器维修与销售：VFA7系列，VFNC1系列，VFS11系列，VFP7系列，VFS7系列，VFS7e系列，VFS9系列，VFA3系列，VFA5系列，VF-A7系列，VFSX系列,G3系列，G7系列，H7系列，W7系列，Q7系列，QS系列，S5系列，P2系列，Q2系列；E3系列:VT130E3U2035,VT130E3U2055,VT130E3U2080,VT130E3U211,0,VT130E3U2160,VT130E3U2220,VT130E3U2270,VT130E3U2330,VT130E3U2400,VT130E3U2500,VT130E3U2600,VT130E3U4055,VT130E3U4080,VT130E3U4110,VT130E3U4160,VT130E3U4220,VT130E3U4270,VT130E3U4330,VT130E3U4400,VT130E3U4500,VT130E3U4600,VT130E3U4750,VT130E3U410K,VT130E3U412K,VT130E3U6060,VT130E3U6120,VT130E3U6160,VT130E3U6220,VT130E3U6270,VT130E3U6330,VT130E3U6400,VT130E3U6500,VT130E3U6600,VT130E3U6750,VT130E3U610K,VT130E3U612K; G3系列:VT130G3U2010,VT130G3U2015,VT130G3U2025,VT130G3U2035,VT130G3U2055,VT130G3U2080,VT130G3U2110,VT130G3U2160,VT130G3U2220,VT130G3U2270,VT130G3U4015,VT130G3U4025,VT130G3U4035,VT130G3U4055,VT130G3U4080,VT130G3U4110,VT130G3U4160,VT130G3U4220,VT130G3U4270,VT130G3U4330,VT130G3U4400,VT130G3U4500,VT130G3U2330,VT130G3U4600,VT130G3U4750,VT130G3U410K,VT130G3U412K,VT130G3U415K,VT130G3U420K,VT130G3U425K,VT130G3U6060,VT130G3U6120,VT130G3U6160,VT130G3U6220,VT130G3U6270,VT130G3U6330,VT130G3U6400,VT130G3U6500,VT130G3U6600,VT130G3U6750,VT130G3U610K,VT130G3U612K,VT130G3U615K,VT130G3U620K,VT130G3U625K,VT130G3U430K,VT130G3U43K,VT130G3U4015N4,VT130G3U4025N4,VT130G3U4035N4,VT130G3U4055N4,VT130G3U4080N4,VT130G3U4110N4,VT130G3U2010N4,VT130G3U2015N4,VT130G3U2025N4,VT130G3U2035N4,VT130G3U2055N4,VT130G3U2080N4; H3系列:VT130H3U2035,VT130H3U2055,VT130H3U2080,VT130H3U2110,VT130H3U2160,VT130H3U2220,VT130H3U2270,VT130H3U2330,VT130H3U4055,VT130H3U4080,VT130H3U4110,VT130H3U4160,VT130H3U4220,VT130H3U4270,VT130H3U4330,VT130H3U4400,VT130H3U4500,VT130H3U4600,

VT130H3U4750,VT130H3U410K,VT130H3U412K,VT130H3U415K,VT130H3U420K,
VT130H3U425K,VT130H3U430K; G7系列:VT130G7U2010,VT130G7U2015,VT130G7U2025,
VT130G7U2035,VT130G7U2055,VT130G7U2080,VT130G7U2110,VT130G7U2160,
VT130G7U2220,VT130G7U2270,VT130G7U2330,VT130G7U4015,VT130G7U4025,
VT130G7U4035,VT130G7U4055,VT130G7U4080,VT130G7U4110,VT130G7U4160,
VT130G7U4220,VT130G7U4270,VT130G7U4330,VT130G7U4400,VT130G7U4500,
VT130G7U4600,VT130G7U4750,VT130G7U410K,VT130G7U412K,VT130G7U415K,
VT130G7U420K,VT130G7U425K,VT130G7U430K,VT130G7U6015,VT130G7U6025,
VT130G7U6035,VT130G7U6060,VT130G7U6080,VT130G7U6110,VT130G7U6160,
VT130G7U6220,VT130G7U6270,VT130G7U6330,VT130G7U6400,VT130G7U6500,
VT130G7U6600,VT130G7U6750,VT130G7U610K,VT130G7U612K,VT130G7U615K,
VT130G7U620K,VT130G7U625K,VT130G7U630K; TOSVERTVF-S9系列:VFS9S-2002PL,VFS9S-2004PL,
VFS9S-2007PL,VFS9S-2015PL,VFS9S-2022PL,VFS9-2002PM,VFS9-2004PM,
VFS9-2007PM,VFS9-2015PM,VFS9-2022PM,VFS9-2037PM,VFS9-2055PL,
VFS9-2075PL,VFS9-2110PM,VFS9-2150PM,VFS9-4007PL,VFS9-4015PL,
VFS9-4022PL,VFS9-4037PL,VFS9-4055PL,VFS9-4075PL,VFS9-4110PL, VFS9-4150PL; VF-
S7S系列:VFS7S-2002P,VFS7S-2004P,VFS7S-2007P, VFS7S-2015P,VFS7S-2022P; VF-
A5/A5P系列:VFA5-4300P,VFA5-4007P,VFA5-4015P,
VFA5-4022P,VFA5-4037P,VFA5-4055P,VFA5-4075P,VFA5-4110P,VFA5-4150P,
VFA5-4185P,VFA5-4220P,VFA5-4370P,VFA5-4450P,VFA5-4550P,VFA5-4750P,
VFA5-4110KP,VFA5-4110KP,VFA5-4132KP,VFA5-4160KP,VFA5-4220KP,
VFA5-4220KP,VFA5-4280KP,VFA5P-4185P,VFA5P-4220P,VFA5P-4300P,
VFA5P-4370P,VFA5P-4450P,VFA5P-4550P,VFA5P-4750P,VFA5P-4900P,
VFA5P-4110KP,VFA5P-4132KP,VFA5P-4160KP,VFA5P-4200KP,
VFA5P-4220KP,VFA5P-4280KP,VFA5P-4315KP; VF-S7系列:4007P,4015P,4022P,4037P,4055P,4075P,
4110P,4150P,2004P,2007P,2015P,2022P,2037P,2055P,2075P,110P,2150P;