

加气混凝土设备蒸压釜出现的事故分为3类

产品名称	加气混凝土设备蒸压釜出现的事故分为3类
公司名称	河南加气块设备厂
价格	680000.00/套
规格参数	
公司地址	郑州市巩义市杜甫街道办
联系电话	15638562086

产品详情

加气混凝土设备蒸压釜出现的事故分为3类

蒸压釜是加气混凝土设备生产线的主要设备之一。蒸压釜属于开门间歇运行的压力容器，它的破坏除了使用中爆炸事故外，发生在开关门时的事故也不少。

压力容器事故分为三类：爆炸事故、蒸压加气混凝土砌块设备生产线重大事故和一般事故。压力容器使用时发生的破裂，使其内部压力瞬时降到环境压力的事故，称为爆炸事故。由于受压元件严重损坏，使容器必须停止运行进行修理的事故，称为重大事故。不需要停止运行，就可对容器及其阀门仪表进行修理的事故，称为一般事故。蒸压砖生产线下面举例介绍蒸压釜出现的几起事故：原联邦德国一个加气混凝土厂的蒸压釜发生爆炸事故。蒸压釜规格性能：内径2m，釜长16m，允许工作压力0.8Mpa，筒体壁厚11mm。

损失：三台蒸压釜报废。检查结果：釜顶部大片腐蚀，剩余壁厚为3.4~6.8mm，安全阀失灵，在3.5Mpa时才动作，而锅炉压力为1.4MPa。蒸压粉煤灰砖生产加气混凝土制品，主要原料为高炉矿渣，蒸养时反应生成硫酸，对釜体顶部造成严重腐蚀。档案安全阀失灵也是一个重要原因。

鸿通加气砖设备网站：www.gyjixiec.com

鸿通加气混凝土设备网站：www.gysjixie.com

鸿通蒸压砖设备网站：www.hnjxzz.com

鸿通粉煤灰加气块设备网站：www.jcjsxz.com

鸿通木炭机设备网站：www.htmtj.com

全国免费热线400-601-1126.

电话：0371-85616555

手机：13592411018 15738810666

邮编：451200

邮箱：gyjxie@126.com

地址：巩义市永安路与南环路交叉口南300米路东

联系人：牛经理