

电火花中走丝线切割机床DK7763.100ZC

产品名称	电火花中走丝线切割机床DK7763.100ZC
公司名称	深圳星百润机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:苏州金马 型号:DK7763.100ZC 工作行程:630*1000mm
公司地址	深圳市龙岗区龙东打石岭路27号百金汇工业区C栋1楼
联系电话	0755-89618225 15021413118

产品详情

产品特点：*c型结构 *直线导轨 *滚珠丝杠。

电火花线切割机床采用电极丝(钼丝、钨钼丝)作为工具电极，工作液作为介质，在高频脉冲电源的作用下，工具

电极和加工工件之间形成火花放电，放电通道瞬间产生高温，使得工件表面熔化甚至气化，线切割机床通过x-y

拖板和u-v拖板的运动，使得电极丝沿着预定的轨迹运动，从而达到加工工件的目的。

该机床具有造型美观、结构新颖、性能优越、操作方便等特点，同时刚性好、切削力小、承重量大、运动平稳、操

作安全可靠。适合加工高精度、高硬度、高韧性的导电金属模具，样板及形状复杂的零件，特别适合加工冷冲模、

挤压模、塑料模、滚齿刀、精密零件(包括大锥度、等锥、不等锥、上下异形等复杂面)及大载荷和大厚度的大型模具。

技术参数：

整机配备：

公司简介：

服务承诺：

- 一、免费负责安装调试；
- 二、产品实行三包服务壹年，机床终身维修；
- 三、备件长期有偿优惠供应；
- 四、客户可派2-3名人员到我公司进行免费编程、操作培训及简单的维修培训，公司提供午餐一顿，差旅费自理；
- 五、售后服务：
 - 1、设备出现故障后，用户可以来电话联系解决，若无法通过电话解决，公司2个小时内作出响应，在24小时内到达现场，并做到故障不排除人员不撤场；
 - 2、三包期内，除人为因素损坏外，公司提供免费维修服务，易损件、耗材费由客户承担；
 - 3、一年后的服务适当收取维修费、零件费及路费；