

水喷射真空机组

产品名称	水喷射真空机组
公司名称	杭州千岛泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:一力 基本投资额:1-5万(元) 保证金额:10000(元)
公司地址	浙江省杭州市建德新安江有机硅工业功能区
联系电话	0571-1515805-1038 15158051058

产品详情

水喷射真空机组

(专利号: z1200820189534.3 z1201220332230.4)

机组配套使用我司专利机封,可以极大的延长设备的使用寿命,减少意外损坏

专利机封可能为您省下几千的费用,何况还是不加钱的,强烈推荐客户选择

概述

一力牌系列水喷射真空机组是本公司自行研制的真空设备。以水喷射真空泵为真空产生元件,并组合动力源、循环水箱、真空测量和真空控制等元件集为一体的新型真空装置。该型号机组可抽腐蚀性气体温度在 150 内,可与蒸汽喷射泵串联使用,真空度更高,广泛应用于化工、制药、纺织、食品、酿造、冶金、环保等行业,主要应用真空吸收、真空过滤、真空浓缩、真空干燥、真空输送、真空除氧、真空增氧等工艺

。是取代sz型水环式泵和w型往复式真空泵的理想产品。

环保节能型水喷射真空机组（spbz-w-360）通过浙江省省级新产品鉴定。（详见新闻）

型号说明

实物拍摄，如有相同，均为抄袭

型号及技术参数

客户见证：

水喷射真空机组由于其结构简单，维修方便、防腐性能优越，在化工、农药、制药等企业得到广泛使用。应该说，正常的使用，水喷射真空机组的维修成本是非常低的，但你一定遇到过下面这种情况：我的设备明明是在正常使用的，水温也不是太高，突然一下子，机封烧坏了，叶轮烧化了，泵体或泵盖也化了，一会儿功夫，一台聚丙烯离心泵就完了，一千甚至几千元就没了。在这种情况下，可能你会责怪员工没有照看好设备，但也很有可能，他们是被冤枉的。

在排除机封干磨的情况，这种情况的很大一部分原因可能是泵体内的液体在一定条件下（泵体内会有局部真空）气化（或者抽过来的液体中气体含量很大），堵在了机封的冷却面上，造成了机封在正常使用情况下的局部干磨，只需几秒，机封在2900转/分钟的高速下，迅速会升温至300-400度甚至更高。

如果您在使用中遇难到过这样的问题，推荐您使用我司生产的水喷射真空机组，我司目前生产的所有型号真空机组均使用我司自行研发的专利机封，经过多位客户的试用，冷却效果更好，并能有效解决这一问题，能够很大程序上避免发生机封冷却不到位，损坏设备的情况。保护了用户的投资（售价不变）

专利机封原理：1、机封与液体接触的面积增加3-5倍。2、机封冷却部位伸入泵体中心，而不是在远体泵体的角落。3、局部尖角，破坏气泡的形成。

下面是我们的一位客户，由于当时正处于新老机封交替时期，我们在设备上部分使用了老款机封，发生了如上所述的问题，经免费更换专利机封后，问题解决。

spbz-1水喷射真空机组示意图

原创设计，如有相同，均为抄袭

厂区实景图 厂区大门实景 厂区内部实景

产品出发图 整装待发 安全出发 行销全国

仓库展示图 丰富仓库 库存 库存 机组水箱半成品

产品校验 出厂检验 客户订制(特大lcsp-2*600-300-600罗茨水喷射真空机组)

宣传 展会宣传 展会宣传

