

CCWU160-200II双级蜗杆齿轮减速机 立式减速器

产品名称	CCWU160-200II双级蜗杆齿轮减速机 立式减速器
公司名称	沧州巨祥减速机有限公司
价格	3700.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:蜗轮蜗杆减速机 齿轮类型:圆柱齿轮减速机
公司地址	河北省沧州市吴桥县经济技术开发区嵩山道3号
联系电话	086-03177365843 13832730922

产品详情

沧州巨祥双级蜗杆及齿轮-蜗杆减速机 (jb/t7008-1993) 由两类产品构成, 其中zc1型双级蜗杆减速器是由速比及规格不同的两级圆弧圆柱蜗杆传动组成; 齿轮—蜗杆减速器是由高速级为圆柱齿轮传动、低速级为圆弧圆柱蜗杆传动的两级传动组成。按低速级蜗杆置向不同可分为: 蜗杆下置式、蜗杆侧置式、蜗杆上置式三种结构形式。具有承载能力高、传动效率高、传动比大、结构紧凑等特点, 主要适用于冶金、矿山、起重、运输、化工、建筑、建材、轻工等行业。工作条件: 输入轴转速不超过1500r/min; 工作环境温度为-40~40℃, 当工作环境温度低于0℃时, 启动前润滑油必须加热到0℃以上, 或采用低凝固点的润滑油; 减速器可正、反向运转。常见问题及其原因1、减速机发热和漏油。蜗轮减速机为了提高效率, 一般均采用有色金属做蜗轮, 蜗杆则采用较硬的钢材, 由于它是滑动磨擦传动, 在运行过程中, 就会产生较高的热量, 使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异, 从而在各配合面产生间隙, 而油液由于温度的升高变稀, 容易造成泄漏。主要原因有四点, 一是材质的搭配是否合理, 二是啮合磨擦面的表面质量, 三是润滑油的选择, 添加量是否正确, 四是装配质量和使用环境。2、蜗杆轴承损坏。减速机发生故障时, 即使减速箱密封良好, 该厂还是经常发现减速机内的齿轮油已经被乳化, 轴承已生锈、腐蚀、损坏, 这是因为减速机在运停过程中, 齿轮油由热变冷后产生的水分凝聚造成; 当然, 也和轴承质量, 装配工艺方法密切相关。沧州巨祥减速机有限公司地址: 中国河北省沧州市吴桥经济技术开发区嵩山道3号
联系人: 刘娜手机: +86-13832730922 电话: +86-317-7365843 传真: +86-317-7362083e-mail: liuna714714@163.com web: <http://www.hb-jsj.com> web: <http://www.jiansuji666.com>

本产品的加工定制是是, 类别是蜗轮蜗杆减速机, 齿轮类型是圆柱齿轮减速机, 安装形式是立式, 布局形式是同轴式, 齿面硬度是软齿面, 用途是减速机, 品牌是华冀星, 型号是CCWU160-200II双级蜗轮蜗杆减速机, 输入转速是1500 (rpm), 额定功率是3.534 (kw), 输出转速范围是7.5 (rpm), 许用扭矩是2950 (N.m), 使用范围是起重运输化工建筑, 级数是单级, 减速比是200, 规格是CCWU160-200II双级蜗杆齿