

半自动全新平板烫画机

产品名称	半自动全新平板烫画机
公司名称	盐城顺杰机械有限公司
价格	1100.00/个
规格参数	加工定制:否 种类:压烫机 用途:印花烫画设备
公司地址	盐城市盐都区大冈镇卧龙西路18号（注册地址）
联系电话	86 0579 85412135

产品详情

规格:380*380 功率:2kw
体积:600*400*340 重量:38kg

烫画机

概述：

可将各种烫画经热转印烫在棉、麻、化纤等织物上，还可进行丝网印刷、胶浆、发泡等工艺热处理，还可将彩色色标、人像照片、风景图案等烤制在瓷板、金属板上，特别适合制作奖牌、纪念证牌、墓碑像、文化衫等，经济又实用，精美图案。它完全可以替代并正在替代传统的刺绣和丝网印花，而成本和效果却大大低于和优于一般的刺绣和多色丝网印花。

烫画机分类：

按烫板形状及使用功能分：平板烫画机（主要用于服装服饰面料的大小规格集全）、烫杯机（可以烫圆柱型的物体，一般用于杯子）、烫帽机（带圆弧的，一般用于成品帽）、烫盘机（也是平面的，但可以烫印瓷器金属等硬表面）。

按操作动力分：手动烫画机、气动烫画机、油压烫画机；或手动烫画机、半自动烫画机、全自动烫画机。

按机构分：普通型、高压型、摇头型、气压型、油压型等

原理：

烫画机上有三个概念，分别是压力、温度、时间。

工作机理：通过发热板发热，用一定的压力、特定的温度和时间，将转印纸上图层和热固贴合到承印物上或者渗透到承印物料上面。

技术参数：

电压：220v功率：1800w温度范围：0-399 时间控制：0-999s（0-60s）

烤印面积：38cm-38cm包装尺寸：82x48x40(cm)整机重量：30kg

手动烫画机的操作方法：

- 1、将直压手柄拉起，使加热板完全打开。插上电源，打开电源开关，指示灯着亮；注意：由于机器功率较高，整机必须有合适牢靠的保护地线！！
- 2、温度的调节：按“+”或“-”键设定温度，按“+”键，增加温度的设定值，按“-”键，降低温度的设定值。
- 3、调整左侧定时器旋钮，调至适当的时间至10秒（时间长短视不同材质而定）；
- 4、当温度达到设定值时，机器将自动进入恒温状态；
- 5、将转印物如衣服及其平放于承印台上，再叠要转印的图片，将压力手柄用力下压；注意：压力不可过大，否则将引起压力手柄变形！事先应先调节压力。
- 6、时间到，蜂鸣器响，这时将压力手柄上提，取出被转印物如衣服，撕去底纸。
- 7、烤制金属板温度一般在170-200，时间在20-40秒；烤制瓷板温度一般200-220，时间在120-150秒；烤制织物温度一般在120-140，时间在5-10秒。

烫画机选择：

烫画机的核心部件是发热板，所以，在选择烫画机时应着重注意。

上下板应该是铝材质的，且发热管浇铸在铝板里面。如上板是铝板开槽，然后用发热管贴在上面的，会造成不必要的能源损耗，使用起来会有升温慢，恒温温差大等缺点。

下板如是铁板或其他材质，长期在高温高压环境下工作，将很容易变形老化。

根据发热板面积不同，上下板皆有重量标准，如果太轻，太薄，发热板会容易变形，影响使用。通常来说，重量越大使用性能越可靠。

烫画机上板在压下后，应和下板绝对平行。如测试上下板咬合是否紧贴，可以在四角分别放上一硬纸片或其他片状有韧性材质物件，然后将手柄压下，待上下板咬合卡死后，将硬纸片朝外扯动，即可知道上下板是否平整，机器是否合格。

本产品的加工定制是否，种类是压烫机，用途是印花烫画设备，自动化程度是半自动，驱动形式是手摇，产品类型是全新，品牌是华刚，型号是X1，产品别名是烫画机，烤杯机，功率是2（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是38/38（mm）