

米面机械 饺子皮机 馄饨皮机

产品名称	米面机械 饺子皮机 馄饨皮机
公司名称	邢台澳润机械制造有限公司
价格	13000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:炊具 品牌:澳润
公司地址	河北省邢台市任县天口镇王庄村
联系电话	86-0319-7526616 13931929700

产品详情

供应混沌皮机馄饨皮机自动叠皮可做饺子皮包子皮全自动混沌皮面皮。销售热线：13785978217
03197526616

4组，5组，6组系列饺子皮机、馄饨皮机是几组对辊连续辊压，一次成型原理设计制造的，它有电机，减速机装置，传动装置，两组供料粗压辊，一组合片轧实轧辊，一组轧实辊，一组轧光辊组成。该机组的配套设备是：拌面机与和面机。

将和好的面坯倒在主机上面的料斗内，自动喂给粗轧辊，压出两块面板，然后合并进入合片轧实辊，在通过面槽引入第三道轧辊，压实压薄，进入压光辊内，精压轧光，面片通过模具一次成型。

面片的厚薄是靠手轮调整器来调整，面片跑偏说明两辊间隙不一致，应调整两端手轮，使其均匀即可。精压辊光辊的间隙大与小和面片的厚薄相关，可根据当地需要进行调整。

本机采用链条、链轮传动，传动部分为变速箱结构，持久耐用，并附加全自动回皮装置，减少了操作者的劳动强度，增加了功效。

注意事项

- 1 紧固各部件，安装平放稳固。
- 2 操作者必须穿扣袖工作服，更不能将手伸到料斗内。
- 3 必须清除面粉中的硬杂物。
- 4 机油不能代替食用油。
- 5 面机顺时针旋转，杜绝倒转。

试车与操作

一切准备工作就绪手，方可接通电源，启动动力时空车运转10分钟后，停车检查有无异常现象，待一切正常后方可正式生产，在生产过程中要保证供料的连续性。面片粘轧辊是面坯的粉过大或刮刀螺栓松动所致，该机如长期不使用，应擦干净，涂上食用油。

常见故障排除

- 1 面板不能正常连接：是两组上下对辊的间隙调整不当，出现断板和余板现象。断板时缩小下组对辊间隙，或加大上组对辊间隙，余板时则加大下组对辊间隙或缩小上组对辊间隙，用对辊调整丝调整。
- 2 面片跑偏和厚薄不一致，是由对辊长度方向的间隙不均造成，调整面辊的调整丝即可。
- 3 面片边缘残缺，主要是上料不均匀，应保证供料连续性。
- 4 面辊表面粘面，是刮刀接触不好，调整刮面刀刃部。

5 面片和面条成曲波形，是辊与刮刀安装角度过大，刃部反上刀或刀太钝，修整刃部，调整到位。

日常使用保养

1 停机后保持机器清洁，各轧辊无残存面坯。

2 保持各齿轮滚动轴承的润滑。

3 严禁其它硬杂物进轧辊及齿轮内。

4 每半年更换一次轴承油脂。

5 开机前检查有无异常现象，发现问题及时处理。

整机质保一年 带配方。邢台澳润公司欢迎你！

本产品的加工定制是是，种类是炊具，品牌是澳润，型号是260，电压是220.380（V），功率是3.0（Kw），外形尺寸是2450*650*1300（mm），净重是400（Kg），包装是木箱，适用范围是面包房设备,西餐店设备,中餐店设备,饮品店设备,休闲速食设备,饺子馆，面皮厂，，营销是新品，售后服务是质保一年